

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 531667/2018/121/Roh
Spisová zn.:
Vyřizuje.: M.Roháč
Tel.: xxxxxxxxx
ID DS: z49per3
E-mail: xxxxxxxxx
Datum: 22.11.2018

Radim Menšík, opravy karoserií

xxxxxxxxxx

783 35 Horka nad Moravou

Objednávka opravy poškozeného vozidla Š-Octavia 1AZ8940

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj u vás na základě cenové nabídky ze dne 19.10.2018 tímto objednává opravu poškozeného vozidla Š-Octavia 1AZ8940.

Specifikace požadovaných služeb:

Oprava zadní části karoserie vozidla Škoda Octavia, RZ: 1AZ 8940, které bylo poškozeno v důsledku dopravní nehody nárazem jiného vozidla zezadu. Rozsah plnění je uveden v příloze č.1.

Cena služeb:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo stanovenou na základě cenové nabídky zhotovitele - 64 500 Kč bez DPH, tj. 78 045 Kč vč. DPH.

Platební podmínky a fakturační údaje:

Fakturace bude provedena jedním řádným daňovým dokladem (fakturou) vystavenou po ukončení plnění.

Odběratel: Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO:01312774
DIČ:CZ01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli na adresu:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
779 00 Olomouc

Objednatel neposkytuje zálohy.

Předpokládaný termín plnění: 14. 12. 2018 (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb)

V případě, že souhlasíte s objednávkou, žádáme o potvrzení její akceptace.

S pozdravem

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Akceptace objednávky:

Zhotovitel p. Radim Menšík dne 22. 11. 2018 potvrdil přijetí objednávky a souhlasí s provedením objednaného plnění.

ÚDAJE O VOZIDLE
 VÝROBCE : ŠKODA
 TYP/MODEL : OCTAVIA II 04/04-12/10 (1Z) / ELEGANCE
 RZ: 1AZ8940
 REGISTRACE : 24.11.2010
 BARVA VOZIDLA : Černá 2-vrstvý perleťový
 STAV TACHOMETRU: 142 463 km
 TYP PALIVA :Diesel
 VÝKON MOTORU (kW): 103
 OBJEM MOTORU (ccm): 1968

Díly na výměnu	
Z-VÍKO	PANEL Z-VÍKA
KRYT Z-NÁRAZNÍKU	ZAD-ČELO
SNÍM VNI ZL PARK-LOK	SNÍM VNI ZP PARK-LOK
ODRAZKA Z P	KONCOVÉ SVĚTLO L
KONCOVÉ SVĚTLO P	PANEL Z-ČELA

Díly na kontrolu / diagnostika	
VÝZTUHA	PODLAHA ZAV-PROSTORU
PODÉLNÍK Z L	PODÉLNÍK Z P

Práce	
BOČNICE Z L (20.0 ČJ)	BOČNICE Z P (20.0 ČJ)
VOZ KPL PŘEMĚŘIT (GEOM ZN)	VOZ NA ROVNACÍ RÁM
DOZER	VYTAŽ. ZČ. (40.0 ČJ)

Lakování	
Z-VÍKO (lak nového dílu)	KRYT Z-NÁRAZNÍKU (lak nového dílu)
ZAD-ČELO (lak nového dílu)	SNÍM VNI ZL PARK-LOK (lak nového dílu)
SNÍM VNI ZP PARK-LOK (lak nového dílu)	BOČNICE Z L (lak po opravě do 50%)
BOČNICE Z P (lak po opravě do 50%)	