




POHLED JIHOZÁPADNÍ




POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



LEGENDA ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH OKEN A ODŘEZÁNÍ VENKOVNÍCH MŘÍŽÍ, VČETNĚ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POZINKOVANÉHO PLECH, VNITŘNÍ PARAPET ZACHOVÁN (TERACO)
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH VRAT VČETNĚ ZÁRUBNÍ - OCELOVÁ VRATA, ZÁRUBNĚ OCELOVÉ
- ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ V MÍSTĚ NÁTOKU VODY DO OBJEKTU (ZA PROSTOREM ČESEL)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (OPLECHOVÁNÍ ATIKY A STĚN, ODVODŇOVACÍ PRVKY APOD.)
- ODŘEZÁNÍ OCELOVÉHO SLOUPKU U VSTUPNÍCH VRAT
- OTLUČENÍ GLAZOVANÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU
- ODŘEZÁNÍ A DEMONTÁŽ PRVKŮ HROMOSVODU
- ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍ ANTÉNY
- OTLUČENÍ NESOUDRŽNÝCH POVRCHŮ V ROZSAHU CCA 35 % PLOCHY FASÁDY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - ODSTRANĚNÍ AZBESTOCEMENTOVÉ BŘÍDLOVÉ VLNITÉ DESKY A DŘEVĚNÝCH STŘEŠNÍCH LATÍ – LIKVIDACE DLE PLATNÉ LEGISLATIVY
- DEMONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSY (AZBESTOCEMENTOVÉ ŠABLONY) + VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ ŘÍMSY A SANACE ŽB ŘÍMSY
- DEMOLICE NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO NEFUNKČNÍHO KOMÍNU (DO ÚROVNĚ STROPNÍ DESKY), PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA BOURANÉ ČÁSTI: 1450 MM
- OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY (OBETONOVÁNÍ) VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ
- ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
- STÁVAJÍCÍ UKLIDŇUJÍCÍ NÁDRŽ (VYSOKÉ OCELOVÉ POTRUBÍ NA ROHU BUDOVY, UKONČENÉ NÁDRŽÍ) BUDE OBROUŠENO A ODMAŠTĚNO

DÁLE BUDE ODSTRANĚNO:

- ODSTRANĚNÍ DROBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ (VĚTRACÍ MŘÍŽKY, PŮVODNÍ CCTV KAMERY APOD.)
- KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ OMÍTEK A OŠKRÁBÁNÍ MALBY
- LOKÁLNÍ OTLUČENÍ INTERIÉROVÉ DEGRADOVANÉ OMÍTKY, UVAŽOVÁNO 30% POVRCHU
- REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ A ZAÚSTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍCH ZASAKOVACÍCH BETONOVÝCH SKRUŽÍ, KTERÉ BUDOU VYČIŠTĚNY
- ODŘEZÁNÍ NEFUNKČNÍHO TELEFONNÍHO VEDENÍ (VČETNĚ KONZOLY NA BUDOVĚ)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ, DEMONTOVANÉ, UPRAVENÉ A ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ GLAZOVANÝ KERAMICKÝ OBKLAD SOKLU, NAVRŽENÝ K DEMONTÁŽI
- STÁVAJÍCÍ CEMENTOAZBESTOVÁ KRYTINA NAVRŽENÁ K DEMONTÁŽI A LIKVIDACI

POZNÁMKY:

- TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘI PROJEKTOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ, STEJNĚ JAKO PŘI PLÁNOVÁNÍ PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL NEJEN VÝKRESOVOU, ALE TAKÉ TEXTOVOU ČÁST.
- ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ - DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
- PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A V PRŮBĚHU REALIZACE BUDOU PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍ UCLENĚNÉ ČÁSTI OVĚŘENY VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY, VŠECHNY ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BUDOU PŘI STAVBĚ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ UVÁŽÍ PŘÍPADNÉ ZMĚNY PROJEKTU. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH ROZMĚRŮ DODAVATEL UPRAVÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NEBO KONSTRUKCÍ NAVAZUJÍCÍCH.
- PROJEKTANT PŘI NÁVRHU, VÝPOČTU A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEDPOKLÁDAL, ŽE STAVBA BUDE PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NOREM ČSN. NEDODRŽENÍM PLATNÝCH NOREM PŘI PROVÁDĚNÍ ZNAMENÁ, ŽE STAVBA NENÍ PROVÁDĚNA V SOULADU S TOUTO DOKUMENTACÍ. PŘI NEDODRŽENÍ VŠECH PLATNÝCH NOREM, PROJEKTANT NEBERE ZA TAKTO ZHOTOVENOU STAVBU ZÁRUKU.
- VZHLEDEM K NEMOŽNOSTI OVĚŘENÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VYCHÁZÍ PROJEKTANT Z PŘEDANÉ PŮVODNÍ DOKUMENTACE



LAPLAN

Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu - PD

název stavby	k.ú. Valtrovice 776742 p.č. 1258		
místo	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3		
stavběník	SO.01 - Čerpací stanice č.0		
stavbění objekt	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - b) Výkresová část		
část dokumentace	dokumentace pro provádění stavby		
stupeň dokumentace	Pohledy - bourací práce		
název výkresu	1:100	6xA4	
mřížka	05	00	02/2020
revize	m	kótováno	51.1911
číslo výkresu	00	datum	číslo zakázky
revize	02/2020	datum	sada