

**Fotodokumentace**

podávací závlahová čerpací stanice Valtrovice (ČSP 0)



Pohled na vstup do ČS



pohled na průsaky ve stropní konstrukci



Detail chybějící okenní výplně s nefunkčním zabezpečením





Detail poničeného komínu



Pohled na rozpadající se vnější obložení

