


Druhová skladba stromových sazenic:

	Habr obecný ( <i>Carpinus betulus</i> )	celk. počet - 20 ks
	Javor mleč ( <i>Acer platanoides</i> )	celk. počet - 19 ks
	Olše lepkavá ( <i>Alnus glutinosa</i> )	celk. počet - 5 ks
	Jasan ztepilý ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	celk. počet - 7 ks
	Dub zimní ( <i>Quercus petraea</i> )	celk. počet - 17 ks
	Jilm habrolistý ( <i>Ulmus minor</i> )	celk. počet - 18 ks
	Vrba křehká ( <i>Salix fragilis</i> )	celk. počet - 4 ks
		celk. počet sazenic - 90 ks

Druhová skladba keřových sazenic:

kalina obecná (*Viburnum opulus*)  
bez černý (*Sambucus nigra*)  
zimolez pýřitý (*Lonicera xylosteum*)  
brslen evropský (*Euonymus europaeus*)  
krušina olšová (*Frangula alnus*)  
hloh obecný (*Crateagus laevigata*)  
  
celk. počet sazenic - 228 ks

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	 <div>AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika</div>		
Opluštilová Alena	Ing. Plhák Václav	Ing. Skácel Miroslav	Ing. Vaculín O., Ph.D.			
<i>Opluštilová Alena</i>	<i>Plhák Václav</i>	<i>Skácel Miroslav</i>	<i>Vaculín O.</i>			
Místo stavby	k.ú. Prasklice		Kraj	Zlínský	Počet formátů	2 A4
Investor	ČR SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj				Datum	04/2020
Akce - objekt	SO 03  Vodní nádrž VN1 Prasklice				Stupeň	DSP + DPS
					Zakázkové číslo	2900/060
					Archivní číslo	2900
Příloha	Situace objektu - LBC B8				Měřítko	Číslo výkresu
					1:1000	D.3.b.1