

LEGENDA G3 – MAPA EROZNÍ OHROŽENOSTI – STAV:  
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Obvod KoPÚ

Padělky

k.ú. Lhota/

k.ú. Chlum

210

208


Hranice KÚ, Názvy místní

Názvy kat.území/ názvy kat.území s ukončenou KoPÚ

Vrstevnice zdůrazněná, základní, doplňková

OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZPF:

EHP 1	Erozně hodnocené plochy s popisem
	Erozní smyv 0 – 4 t/ha.rok
	Erozní smyv 4 – 8 t/ha.rok
	Erozní smyv 8 – 12 t/ha.rok
	Erozní smyv 12 – 16 t/ha.rok
	Erozní smyv 16 – 20 t/ha.rok
	Erozní smyv 20 a více t/ha.rok




DRUHY POZEMKŮ:

skutečný stav	popis
r	Orná půda
a	Zahrada
q	Sad
u	Trvalý travní porost
l	Les
d	Vodní plocha
d	Zast. plocha, nádvoří
o	Ostatní plocha

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ:

stav	popis
Obecní ryb.	Vodní nádrž s popisem
HMZ	Hlavní meliorační zařízení
Bylka -->	Vodní tok, staničení, popis
	Zatrubnění
1-03-05-043	Rozvodnice povodí s popisem
1963	Drenážní odvodnění/závlaha – rok výstavby

Vyhotovil	Ing. Petr Míhulka	Ověřil	Ing. Petr Míhulka	 <b>GEOCART</b>
Obec	Uničov	Kat. území	Nová Dědina u Uničova	
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc				
Akce: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Dědina u Uničova  7. Plán společných zařízení				Číslo zakázky Xa_016_2017_NDU
				Souř. systém S-JTSK
				Výškový systém Bpv
				Formát 594 x 560
				Měřítko 1 : 5 000
Název přílohy:  G3 Mapa erozní ohrožení – stav				Datum: 5/2019
				Paré: