



Technical drawing of a dam structure, showing the dam body, abutments, and spillways. The drawing includes various annotations and labels:

- 1323/1**: Bolehošť[576123], K.Ú. Bolehošť[607045], Česká republika, Povodní Labe, státní podnik
- 1760/19**: Bolehošť[576123], K.Ú. Bolehošť[607045], Česká republika, Státní pozemkový úřad
- 1760/38**: Bolehošť[576123], K.Ú. Bolehošť[607045], Česká republika, Povodní Labe, státní podnik
- 1627/4**: Bolehošť[576123], K.Ú. Bolehošť[607045], Česká republika, Povodní Labe, státní podnik
- 1463/19**: Bolehošť[576123], K.Ú. Bolehošť[607045], Česká republika, Povodní Labe, státní podnik

Other annotations include: 4001, 255,34, 0,6, 4002, 255,87, and a north arrow.

[illegible]


**ING. IVAN ŠÍR**  
 PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.  
 Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel:  [www.sirivan.cz](http://www.sirivan.cz) IČ: 259 62 914

## **Zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť**

- ## C.SITUAČNÍ VÝKRESY
- ### KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

## C.2