







Pohoz z lomového kamene neupraveného  
tříděného LK 125/250

711 KM 0,0000

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|  | <i>Hranice parcel</i>          |
|  | <i>Navržené terénní úpravy</i> |
|  | <i>Osa úprav, příčné řezy</i>  |
|  | <i>Navržená výsadba</i>        |
|  | <i>Linie výsadby</i>           |
|  | <i>Oplocenka</i>               |
|  | <i>Polohopis</i>               |
|  | <i>Výškopis</i>                |
|   | <b>368,130</b>                 |

|                      |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|
| Kreslí:              |  | <p>SELLA &amp; AGRETA s.r.o.</p>  <p>inženýring &amp; projekce</p> <p>T.G. Masaryka 620, Olomouc</p> | <p>Suplet:</p> <p>Zak. č.:</p> <p>Arch. č.:</p> <p>Datum:</p> <p>Fornid:</p> <p>Mařtka.:</p> <p>Kdyr:</p>           | <p>DSP + DPS</p> <p>11/2021</p> <p>5x44</p> <p>Číslo příl. výpisu:</p> <p>D.5.2.1.A</p> |
| Zpracoval:           |   |   |   |   |
| Technická kontrola:  |   |   |   |   |
| Zodp. projektant:    |   |   |   |   |
| Hlavní projektant:   |   |   |   |   |
| Region: KRKLOFEBUREČ | Oves: RUTNOV  | Investor: ČR – Státní pozemkový úřad pro krajevevický kraj – Pásekla tulnava  | <p>Proterozní opatření v k.ú. Dubenec – II etapa</p> <p>Úpěk: LBK 05 Biokoridor s protierozní funkcí část A a B</p> |   |
| Období:              | Podrobná situace část A   |   |   |   |