



Severní fasáda  
poškození střechy a krovu,  
vyvalení schodišťové stěny



Sanktusníková věžička  
propad krovu v hřebeni



Severní fasáda  
vyvalená část schodišťové stěny



Místnost 1.01  
místnost pro skladování otvorových  
výplní

2			
1	18.09.2014	Dokumentace pro stavební povolení	Pfe/Gbi
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Objednatel:  Česká republika Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		Zpracovatel:  GREBNER G  INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3		Zpracovatel částí:		Paré:	
Místo stavby : Tisová, část Lhotka k.ú. Kumpolec		SOD objednatele : 1611/14/PD		Architekt			
Název akce:  Dokumentace pro stavební povolení Návrh udržovacích prací objektu zámku Tisová obec Tisová, část Lhotka k.ú. Kumpolec				Zodp. projektant		Ing. M. Pfeffer	
				Vypracoval		Ing. arch. J. Paleček	
				Kontrola		Ing. M. Pfeffer	
				HIP		Ing. M. Pfeffer	
				Měřítko:		Formát:	
				-		4 x A3	
				Datum:		08/2104	
Příloha:  Fotodokumentace Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení stavby				Číslo zakázky:		Stupeň:	
				PGI 1983/14		DSP	
				Číslo přílohy:		Změna:	
				D01-01.12		1	