


The diagram illustrates a cross-section of a ditch (koryto) with the following components and labels:

- VZOROVÝ ŘEZ NOVÉ KORYTO**: Title of the diagram, meaning "Example cross-section of a new ditch".
- přímý úsek**: Straight section of the ditch.
- oblouk – konvexní břeh (jesepový)**: Convex bank (inner bank) of the straight section.
- oblouk – konkávní břeh (nárazový)**: Concave bank (outer bank) of the curved section.
- původní terén**: Original ground level, indicated by a dashed vertical line.
- roslá zemina**: Filling soil, indicated by hatching on the left side.
- 1:3**: Slope ratio of the ditch banks.
- 0,5**: Width of the ditch bottom.
- 0,3–0,5**: Height of the ditch bank.
- 1,5–2,5**: Variable width of the ditch bottom.
- 0,75**: Width of the stone reinforcement.
- opevnění kamenným záhozem 63–125 mm, tl. 0,25 m**: Reinforcement with stone armor, 63–125 mm, thickness 0,25 m.

Dno i břehy nového koryta budou bez osetí travní směsí ponechány přirozenému vývoji.

<div> NDCon s.r.o.</div> <div>Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511</div>							
Vyraboval:		Vedoucí projektu:		Autorizace:		Paré:	
Ing. František Vackář		Ing. František Vackář				Podpis:	
Kreslil:		Odpovědný projektant:					
Ing. Jakub Knap		Ing. Radka Michková Popelíková					
Investor:		ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice					
Stavba:		Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice					
Objekt:		SO 01 Koryto vodního toku		Formát:		Datum:	
				2 A4		10/2017	
Část:		D. Dokumentace objektů		Stupeň:		Č. zakázky:	
				DSP/DPS		527	
Obsah:		Vzorový řez - nové koryto		Měřítko:		Č. přílohy:	
				1:50		D.1.4.	