


MAPA EROZNÍHO OHROŽENÍ
SOUČASNÝ STAV
R=40, C dle klimatického regionu (0,204)



STAV	NÁVRH	POPIS
		OBVOD PÚ
		HRANICE KÚ
		ZAMĚŘENÝ SKUTEČNÝ STAV
		VRSTEVNICE
Mezi žleby		NÁZVY MÍSTNÍ
k. ú. Babolky		NÁZVY KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
k. ú. Bahna		NÁZVY KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ S UKONČENOU KOÚ

OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZPF:		
		DRÁHY SOUSTŘEDĚNÉHO ODTOKU
EHP6		EROZNĚ HODNOCENÉ PLOCHY

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ		
	Chlumský potok ->	VODNÍ TOK
4-15-02-014		ROZVODNICE POVODÍ S POPISEM
RP		RIZIKOVÝ PROFIL
PRP		POTENCIÁLNĚ RIZIKOVÝ PROFIL

DRUHY POZEMKŮ DLE SKUTEČNÉHO STAVU:		
		ORNÁ PŮDA
		ZAHRADA
		TRVALÝ TRAVNÍ POROST
		LESNÍ POZEMEK
		VODNÍ PLOCHA (kultura)
		OSTATNÍ PLOCHA
		ZASTAVĚNÁ PLOCHA

ztráta orné půdy v [t.ha⁻¹.rok⁻¹]

- 0 - 4
- 4 - 8
- 8 - 12
- 12 - 16
- 16 - 20
- nad 20

 POZEMKOVÉ ÚPRAVY, KRAJINNÁ EKOLOGIE AGERIS s.r.o., Jeráčkova 5, 602 00, Brno, Tel.: +420 545 558 826, www.ageris.cz		Autorizace	
Vedoucí projektu Ing. Pavel Králík (DWK GEO spol. s.r.o.)		Stupeň KoPÚ	
Zodpovědný projektant Ing. Pavel Králík (DWK GEO spol. s.r.o.)		Formát 6 A4	
Navrhl / Vypracoval Ing. Ivana Libánková		Datum aktualizace 2019	
Kreslil / CAD Ing. Ivana Libánková		Čís. zakázky 2016/035	
Investor SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko		Soubor 1.9.A Mapa erozního ohrožení-současný stav.dwg	
Akce		Měřítko 1: 5 000	
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú BABOLKY		Název přílohy	
		G3 - MAPA EROZNÍHO OHROŽENÍ - SOUČASNÝ STAV	
PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ		Příloha č.	
		1.9.A	