

# Legenda

- nová konstrukce
- staveniště/přístupová cesta
- výsadba
- odstranění dřeví
- tůň
- sloupy el. vedení
- elektrické vedení

Levá boční tůň T8  
plocha 470 m<sup>2</sup>  
hloubka 0.5 m



Pravá boční tůň T9  
plocha 228 m<sup>2</sup>  
hloubka 0.5 m

Zajištění přístupu ke stavbě

Vnitřní kyneta

Rozšířené koryto toku - obnovení potoční nivy

Zařízení staveniště

Navrhl	Kreslil	Odpovědný projektant	Technická kontrola	<div><div> VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA s.r.o.</div><div> SINDLAR s.r.o.</div></div>	
Bc. J. LUX	Bc. J. LUX	ING. M. PÁČL	ING. P. MENHARD		
Kraj Královéhradecký Obec Psinice				Stavební úřad Městský úřad Jičín	
Katastrální území Psinice (736457)				Soubor	Situace_navrh.mxd
Investor Povodí Labe, s.p.				Formát	A3
Studie odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Mrliny Opatření LB.01a – Libáňský potok C.3.9 Koordinační situační výkres				Datum	10/2019
				Stupeň	DUR
				Zakázka	20170154
				Měřítko	Č. výkresu
				1:1 000	LB.01a – C.3.9

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.