



# B:3.SO.LB.01a.1a - PODROBNÁ SITUACE



### Legenda

jiné opatření	<b>Územně analytické podklady</b>	Hranice parcel
retenční přehrážka	Účelová komunikace	Zábory
jez	Silnice 2 a 3.třídy	<b>osy vodních toků</b>
Hráz retenční nádrže	Silové vedení	do 5 km
<b>Opatření linie</b>	OP silové vedení	5 - 50 km
ochranné zídky	Plynovod	nad 50 km
průleh	OP plynovodu	
rekonstrukce koryta	Radioreléová trasa	
rekonstrukce nádrže	Sdělovací kabely	
travnatý pás	vodovod	
zatravnění údolnice	OP vodovod	
zkapacitnění koryta	Významný krajinný prvek	
zvýšení komunikace	Archeologické naleziště	
<b>Opatření plocha</b>	OP silnice II, III.třídy	
ochranné zalesnění	Zátopa poldru Křešice	
ochranné zatravnění		
tůň, mokřad		
Zátopa retenční nádrže		



**1:4 500**

0 20 40 80 120 160 200 m

Souřadnicový referenční systém S-JTSK.  
 Výškový referenční systém Balt po vyrovnání.

Zpracovalo sdružení "VRV + SINDLAR" v listopadu 2018.  
 Projekt je spolufinancován z prostředků OPŽP 2014-2020.  
 Situace je zpracována na podkladu map ČÚZK (katastrální a ortofoto mapa) a ÚAP Nymburk, Jičín.

