



Most na poľní ceste VPC3

POHLED VÝTOK



MĚŘÍTKO 1:50

SOUDNÁRNICE VÝTVORČNOSTI BODŮ			
V8_11	X=-727246,0271	Y=-956978,0208	
V8_12	X=-727247,0696	Y=-956975,5139	
V8_13	X=-727246,1132	Y=-956969,0258	
V8_21	X=-727252,6180	Y=-956980,3528	
V8_22	X=-727253,6605	Y=-956975,5667	
V8_23	X=-727260,7042	Y=-956971,3758	


- KRITERIA PŘESNOSTI VYTČENÍ MOSTU JSOU DANA PŘEDPISY KAP 1 (PŘÍLOHA 9), ČSN 73 0420-1 A ČSN 73 0420-2
- POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK, BUDDU VŠECHNY HRANY ZKOŠENY 15/15 mm

KATEGORIE PŮVRCHU BETONOVÉ KONSTRUKCE (JDE KP 18):

NEVIDITELNÉ PLOCHY A3

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

- POKRYCH BETONU NA STYKU SE ZEMINOU BUDE OPATŘEN MATERIEM PROTI ZEMLNÍ VLHKOSTI ALP+2XALD

Obdobie výroby:	
Typ povrchu:	
Kontaminácia:	
Miesto:	Dolný Chríborská
Okrajová časť:	Stĺh pri pozemkový úrad, Husárika 1071/2, Teplice
Adresa:	
Objekt:	Polní cesty k.ú. Dolní Chríborská
	S0201 – Most na polní ceste VPC3
Príloha:	TVAR MOSTU
UPOZVIEDENIE: Táto ÚLOHA POŽIADÁ NA SPRACOVANIE PRÍSLOUŠNÝCH SÚROVIN A DODÁKOVÝCH MATERIÁLOV A KONTROLNÝCH POŽIADOK NA PRÁCU PRÍSLUŠNÝCH OSÔB. ÚLOHA JE VYKONÁVANÁ V SÚPRÁVE S OSTATNÝMI ÚLOHAMI V RÁMCI PRÁCE NA PRÍPRAVU A VYKONANIE PRÁCE NA PRÁCE PRÍSLUŠNÝCH OSÔB. ÚLOHA JE VYKONÁVANÁ V SÚPRÁVE S OSTATNÝMI ÚLOHAMI V RÁMCI PRÁCE NA PRÍPRAVU A VYKONANIE PRÁCE NA PRÁCE PRÍSLUŠNÝCH OSÔB.	

AZ CONSULT, spol. s r.o.

17002 číslo zakázky

Vyrodek uvolnen k pouziti

Datum.....