

Na žemovci

SITUACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV

M 1:1000



PODROBNÝ STAVĚNÍHO OBJEKTU
SO 06.801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
SO 06.801 DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

LEGENDA

- strom uťžený k pokácení
- střecha prosklá uťžený k pokácení
- střecha strom
- leťová výsadba strom
- nový strom k výsadbě
- plody strom se zadržováním

