

AKCE:	Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín 2		
KAT. ÚZEMÍ:	MĚNÍN	AUTOR. PROJ. ÚSES:	
OKRES:	BRNO-VENKOV	PROJEKTANT:	
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:	
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO JMK, POBOČKA BRNO	PROJEKTANT:	
STUPEŇ:	DPS	Č. ZAKÁZKY:	117-3198-21
OBSAH:	G. FOTODOKUMENTACE	DATUM:	11/2021
		PARÉ:	

Stávající stav:

LBK 10:



Obr. 1 Pohled na stávající porost a topoly navržené ke kácení




Obr. 2 Pohled na část stávajícího porostu v biokoridoru LBK 10




Obr. 3 Pohled na část porostu C v biokoridoru LBK 10



Obr. 4 Pohled na stávající zeleň v biokoridoru LBK 10 ze severu



Obr. 5 Pohled na poškozené stromy navržené ke kácení v biokoridoru LBK 10



Obr. 6 Pohled na poškozené stromy navržené ke kácení v biokoridoru LBK 10



Obr. 7 Pohled na poškozené stromy navržené ke kácení v biokoridoru LBK 10



Obr. 8 Pohled na poškozené stromy navržené ke kácení v biokoridoru LBK 10



Obr. 9 Pohled ze severu na stávající ornou půdu, kde bude realizován biokoridor LBK 10, v pozadí je stávající porost, který je součástí biokoridoru



Obr. 10 Pohled na stávající ornou půdu, kde bude realizován biokoridor LBK 10



Obr. 11 Pohled na stávající ornou půdu, kde bude realizován biokoridor LBK 10



Obr. 12 substrát neznámého složení a původu v prostorách navrženého biokoridoru LBK 10

LBC Žerotín:



Obr. 13 Pohled na stávající ornou půdu, kde bude realizováno biocentrum LBC Žerotín

LBK 11a:



Obr. 14 Pohled na stávající ornou půdu, kde bude realizován biokoridor LBK 11a



Obr. 15 Pohled na stávající ornou půdu, kde bude realizován biokoridor LBK 11a



Obr. 16 Pohled na stávající porost, který je součástí biokoridoru LBK 11a

IP 24:



Obr 17. Pohled na stávající ornou půdu, kde bude realizován větrolam IP 24

V Brně, říjen 2021

Vypracoval: