



Legenda:

- Skupiny dřevin
- Bylinný podrost
- Cesta
- Betonová zídka
- Potok
- Hodnocená skupina dřevin (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Soliterní stromy listnaté/lehčnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Nehodnocené stromy/keře listnaté
- Obvod koruny hodnocené dřeviny
- Pořadové číslo dřeviny dle inventarizační tabulky
- Geodetický bod
- Hraniční znak
- Kříž
- Uzávěr vody, ochranná tyč
- Hranice řešeného území
- Hranice parcel KN
- Číslo parcely KN

 Vedení sítí technické infrastruktury Vodovod

Hodnocení zdravotního stavu dřevin

- 1 – výborný až dobrý – bez poškození nebo jen defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků
- 2 – zhoršený – mechanické narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah
- 3 – výrazně zhoršený – souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah často snižuje perspektivu hodnoceného stromu
- 4 – silně narušený – bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva
- 5 – rozpadající se strom – akutní riziko rozpadu

Poznámka:
Před započátím prací je nutno vyřadit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správce inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Název akce:	PD - Mokřad v k. ú. Kunice	Datum:	11/2023
		Stupeň:	DS7/DPS
		Měřítko:	1:500
Část PD:	SO 03 Vegetační úpravy	Číslo zakázky:	403/2023
		Formát:	3xA4
Název výkresu:	Situace hodnocení dřevin	Číslo výkresu:	Číslo paré:
		D.3.2	