
k.ú. Žlábek
k.ú. Kotelsko
k.ú. Žernov
k.ú. Křečovice pod Troskami
k.ú. Tuhaň u Stružince
k.ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou
k.ú. Veselá u Semil
k.ú. Rváčov
k.ú. Lomnice nad Popelkou
RBC 1622 Bezdčín
RBK 699 Bezdčín-Oborá
LBC Žernov (Pod hrází)
LBK Veselka
LBC Veselka-Pod hrází
LBK Veselka-Pod hrází - Křečovice
LBC Jeřabovka
LBK Jeřabovka-Bučinový vrch
LBC Tikov
LBC Rváčov
LBK Skuhrovský vrch
LBK Vranovsko - V Popelkách
Zadní Proseč
Na Bašeče
Na Gybnicích
Nohavice
Na hrádku
Na Padělku
Vranovsko
Kotelská
Křečovice
Kamenice
Veselá
Kádnice
U vrchovečků
Hora
Tikov
Rváčov
Skuhrov
Hůrka
Černá rokle
U Hlavaté skály
Rváčovské hrobky
Kozí Vrch
Vranovsko
Skuhrovský vrch
OPVZ II.st.
OPVZ Hvalta
OPVZ II.st.
OPVZ II.st.
OPVZ II.st.