
A
A
v=2470
1710
3420
3840
2740
2590
3440
6530
4150
3400
3540
3040
2340
2040
1460/700/
800
1950
900
1950
1300
1500
670
1020
660
910
830
1110
1750
2060
1100
1170
2120
1370
2120
600
890
1220
1140
3350
2430
2220
2000
1900
1950
700
1950
1950
1950