

## Haviger Tomáš Ing.

---

**Od:** Starosta - Obec Jedlová <starosta@obecjedlova.cz>  
**Odesláno:** 22. června 2018 10:06  
**Komu:** Haviger Tomáš Ing.  
**Předmět:** Pozemkové úpravy Jedlová  
**Přílohy:** scan18062209450.pdf

Dobrý den pane inženýre,

nafotil jsem Vám mapy z katastru a do nich zakroužkoval problematické lokality z hlediska eroze – lokalita č. 1-3. Dále v lokalitě č. 4 se jedná o komunikaci. Lokalita č. 1, jedná se o pole na Čtyřech dvorech(p.p.1526/6, 1526/7, 1558/3 a okolní). Zde voda splavuje pole do obce, vše teče do vesnice. Lokalita č. 2 je nad areálem družstva (p.p.č. 3062/30, 3278/3, 4250/7 a další), zde jde ten samý problém. Lokalita č. 3 od Stašova (p.p.č. 1802/29 a další), zde se rovněž splavuje orná půda směrem do obce, zejména křižovatka Balda – Stašov je vždy plná ornice. Co se týká lokality č. 4 (p.p.3062/30 a mnoho dalších), jedná se o polní cestu, která propojuje silnici od Korouhve do Jedlové (areál čp.300) a cestu na Nedvězí. Je dost vytěžovaná. Ostatní komunikace jsme spolu procházeli.

To je asi tak zhruba vše.

S pozdravem

R. Horníček

\_\_\_\_\_ Informace od ESET Internet Security, verze detekčního jadra 17593 (20180622) \_\_\_\_\_

Tuto zprávu proveril ESET Internet Security.

<http://www.eset.cz>

LOCALITÀ C/101 D'URC

1





LOKALITA C.2 - OBLASTI NAD AREÁLEM DRUŽSTVA





LOKALITA C. 3) - UD STASOVA.





CESTA STOVNE AREA Č.P. 300 A - NEDVĚZI

