

Státní pozemkový úřad  
KPU pro Karlovarský kraj - Pobočka Karlovy Vary  
Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary  
došlo  
dne 25 -02- 2020  
č.j. S74 071646/2020  
k vyřízení  
počet příloh

Státní pozemkový úřad  
Doručeno: 25.02.2020  
SPU 071646/2020  
listy: 2 přílohy:



spu0007a31a004

Váš dopis zn.: SPU 034654/2020  
Ze dne: 31.01.2020  
Naše zn.: POH/05981/2020-2/032100  
Vyřizuje: Bc. Hana Drexlerová  
Tel.: 474 636 288  
Mobil:  
E-mail: drexlerova@poh.cz  
Datum: 21.02.2020

Státní pozemkový úřad  
Pobočka Karlovy Vary  
Závodu Míru 725/16, Stará Role  
360 17 Karlovy Vary

### Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tisová u Otročina – zahájení řízení

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 31. ledna 2020, kterou jsme obdrželi dne 31. ledna 2020, Vám sdělujeme:

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) budou provedeny tak, aby přispěly k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a budou v souladu s metodikou Ochrana zemědělské půdy před erozí (Miloslav Janeček a kol., 2012), zejména v maximální přípustné ztrátě půdy způsobené vodní erozí 4,0 t/ha za rok.

Dle Národního plánu povodí Labe (NPP), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 1083 dne 21. prosince 2015, jehož cíle a opatření jsou vydány opatřením obecné povahy Ministerstva zemědělství čj. 148/2016-MZE\_15120, náleží obvod komplexních pozemkových úprav do vodního útvaru povrchových vod tekoucích ID OHL\_0460 - Teplá od soutoku s tokem Pramenský potok po ústí do Ohře, OHL\_0410 - Otročínský potok od pramene po ústí do toku Teplá, OHL\_0390 - Teplá od pramene po Pramenský potok a do vodního útvaru podzemních vod 62210 - Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem. Vodní útvar povrchových vod OHL\_0460 byl vyhodnocen jako nevyhovující (chemický stav dobrý, ekologický stav střední), vodní útvar OHL\_0410 byl vyhodnocen jako nevyhovující (chemický stav dobrý, ekologický stav střední), vodní útvar OHL\_0390 byl vyhodnocen jako nevyhovující (chemický stav nedosažení dobrého stavu, ekologický stav střední) a vodní útvar podzemních vod 62210 byl vyhodnocen jako vyhovující (chemický stav vyhovující, kvantitativní stav vyhovující). Pro tyto vodní útvary jsou mimo jiné navržena níže uvedená opatření, která bude nutné respektovat, příp. do návrhu společných zařízení zapracovat:

- OHL212001 Revitalizace vodních toků (OHL100110)
- CZE208002 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí
- CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů

Program opatření Národního plánu povodí Labe naleznete zde:

[http://eagri.cz/public/web/file/437750/NPP\\_Labe\\_kapitola\\_V.pdf](http://eagri.cz/public/web/file/437750/NPP_Labe_kapitola_V.pdf)

Znění opatření obsažených v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe naleznete pod příslušným vodním útvarem zde:

[http://www.poh.cz/VHP/pdp/OHL\\_VI/TABELARNI\\_CAST/OHL\\_VI\\_1.pdf](http://www.poh.cz/VHP/pdp/OHL_VI/TABELARNI_CAST/OHL_VI_1.pdf)

Zájmovým územím protékají tyto vodní toky a jejich přítoky:

Název vodního toku	IDVT	Správce
Teplá	10100040	POh, s. p.
Debrný potok (Otročínský)	10100734	POh, s. p.

PBP 02 potoka od Židovského hřbitova	10238826	POh, s. p.
PBP 01 potoka od Židovského hřbitova	10224700	POh, s. p.
Bezejmenný tok	10222328	Lesy ČR, s. p.
Bezejmenný tok	10229355	Lesy ČR, s. p.
Bezejmenný tok	10229295	Lesy ČR, s. p.
LBP Otročínského potoka v ř. km 0,5	10222299	Lesy ČR, s. p.
LBP Otročínského potoka v ř. km 1,3	10234109	Lesy ČR, s. p.
LBP Otročínského potoka v ř. km 1,95	10234179	Lesy ČR, s. p.
LBP Otročínského potoka v ř. km 2,05	10222302	Lesy ČR, s. p.
náhon MVE Rohrův mlýn	10236391	recipient mimo VT
*	11000492	recipient mimo VT

Na území k. ú. Tisová u Otročina se dle portálu SOWAC GIS a databáze LPIS nacházejí erozně ohrožené půdní bloky. V rámci KoPÚ Tisová u Otročina by měla být podrobně zmapována a řešena erozní ohroženost pozemků (vodní, včetně eroze z přívalových dešťů, a větrná) včetně navržení potřebných opatření k ochraně vod a omezení vodní a větrné eroze na zemědělské i lesní půdě a transportu znečištění do povrchových vod.

Na základě uvedených informací o zájmovém území Vám doporučujeme zpracování vodohospodářské studie pro obvod KoPÚ.

Plán společných zařízení bude v souladu s již navrženými opatřeními v rámci komplexních pozemkových úprav v sousedních katastrech (příp. bude koordinováno jejich paralelní zpracování). V rámci prací na plánu společných zařízení bude vyhodnoceno, zda jsou rozsáhlé meliorační stavby v zájmovém území potřebné, případně bude navrženo jejich zaslepení nebo odstranění.

Žádáme Vás o zaslání návrhu plánu společných zařízení, včetně všech zjištěných podkladů a jejich vyhodnocení, komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tisová u Otročina k vyjádření z hlediska správce povodí a vodních toků.

V případě potřeby řešení právních úkonů kontaktujte Hanu Jetenskou, Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary, tel: +420 474 636 723, email: [HJetenska@poh.cz](mailto:HJetenska@poh.cz).

**Předmětem vyjádření** je zahájení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tisová u Otročina. Obvod komplexních pozemkových úprav se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les.

Koryto vodního toku Teplá (IDVT 10100040), ř.km cca 31,5 – 35,450, se nachází na našich pozemcích p. č. 733 v k.ú. Tisová u Otročina a p. p. č. 1524 v k.ú. Louka u Mariánských Lázní, bez majetku.

Koryto vodního toku Debrný potok (IDVT 10100734), ř.km cca 0,0 – 2,250, se nachází na našich pozemcích p. p. č. 735, 736, 737, 738 a 739 k. ú. Tisová u Otročina, bez majetku.

U vodního toku PBP 02 potoka od Židovského hřbitova (IDVT 1023882), ř.km cca 0,200 – 0,435, který je v naší správě, evidujeme majetek ZP 01-101-115 – otevřená i zatrubněná část, pod zatrubněnou částí nespravujeme žádné pozemky. Otevřená část koryta vodního toku se nachází na našem pozemku p. č. 617/4.

U vodního toku PBP 01 potoka od Židovského hřbitova (IDVT 10224700), ř.km cca 0,420 – 0,703, nespravujeme žádné pozemky, bez majetku.

ČHP: 1-13-02-0090-0-00 , 1-13-02-0090-0-00 , 1-13-02-0050-0-00.

Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0460 - Teplá od soutoku s tokem Pramenský potok po ústí do Ohře, OHL\_0410 - Otročínský potok od pramene po ústí do toku Teplá, OHL\_0390 - Teplá od pramene po Pramenský potok. Vodní útvar podzemních vod: 62210 - Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem

Ing. Václav Svejkovský  
vedoucí odboru VR



Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70069988 DIČ. CZ70069988  
web. [www.poh.cz](http://www.poh.cz)

**Rozdělovník**

POh, s. p., oddělení EP - Vágnerová

POh, s. p., oddělení VHP

POh, s. p., závod Terezín

Vlastní -855123/ -1032064