



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Svitavy
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPE-28264-1/ČJ-2017-170906

Svitavy 5. dubna 2017
Počet stran: 2

GAP Pardubice s.r.o.
Geodetická a projekční kancelář
Pražská 135
530 03 Pardubice

Úprava komunikačního připojení polní cesty C05 na p.p.č. KN 3052 na sil. II/368 v k.ú. Dlouhá Loučka - ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát byla dne 5.4.2017 doručena Vaše žádost pro vydání závazného stanoviska k úpravě komunikačního připojení polní cesty C05 na p.p.č. KN 3052 na komunikaci silnice II/368 v k.ú. Dlouhá Loučka.

Policie České republiky, Územní odbor, Dopravní inspektorát Svitavy jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 1, odst. 9, písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění **vydává souhlasné stanovisko** ve smyslu § 10 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v úplném znění pozdějších předpisů, k úpravě komunikačního připojení polní cesty C05 na p.p.č. KN 3052 na komunikaci silnice II/368 v k.ú. Dlouhá Loučka při dodržení těchto podmínek:

1) Plocha připojení bude odvodněna tak, aby srážková voda nevytékala na silnici a naopak. Dešťové vody z připojení a přilehlých ploch musí být zachyceny vhodným odvodňovacím zařízením. Připojení bude zpevněné, bezprašné a jeho užíváním nesmí docházet ke znečišťování a znehodnocování silnice.

2) Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky zejména podle ČSN 736102+Z1. Na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky vyšší než 0,7 m nad úroveň jízdního pruhu/pásu i sjezdu.

Purkyňova 1907/2
568 14 Svitavy

Tel.: 974 578 258
Fax:
Email:
ID DS: ndihp32

3) Budou dodrženy podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací podle § 11 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí a zejména pak dodržení doporučených ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.

4) Napojení musí navazovat plynule na niveletu komunikace silnice II/368 a jeho šířka musí umožňovat plynulé odbočení ze silnice a výjezd na ně.

5) Během stavby nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na komunikaci silnice II/368. V opačném případě je nutné místa zásahu označit na základě stanoviska Policie ČR, ÚO, DI Svitavy, přenosným dopravním značením podle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydá příslušný pověřený silniční úřad.

6) Vlastník sjezdu nebo nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení včetně propustku. Stavbou nesmí docházet ke znečištění a poškození silnice, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.

7) Na sjezdu budou umístěny směrové sloupky Z11c,d (lze užít i Z11g samostatně), čímž dojde k vymezení přednosti v jízdě všem účastníkům jedoucím po sil. II/368.

Zpracoval: por. Bc. Martin Pavliš
komisař

npor. Mgr. Drahomíra Zelená
vedoucí DI