

Ing. Tomáš Olša  
Geocentrum, spol. s r. o.  
Zeměměřická a projekční kancelář  
Tř. Kosmonautů 1143/8B  
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ČJ.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR957/005041/2018	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 16.8.2018
VYŘIZUJE Juřicová	TELEFON 956 957 124	MOBIL 725 257 814	E-MAIL jolana.juricova@lesycr.cz

**Věc:** Žádost o vyjádření k DSP akce „Polní cesta C4 v k. ú. Racková“ - vyjádření správce toku.

Popis stavby: Stavební objekt „SO 101 Polní cesta C4“ na pozemku parc. č. 1582 v k. ú. Racková je navržen v kategorii P3,5/20 jako zpevněná jednopruhová polní cesta s obousměrným provozem bez krajnic a bez příkopů. Cesta je vedena v souběhu se stávajícím zemním korytem vodního toku Racková na pozemku parc. č. 1514 v k. ú. Racková a v rámci PD se nepředpokládá zásah do tohoto pozemku ani dotčení koryta vodního toku. Odvodnění povrchu cesty bude realizováno příčnými a podélnými sklony na okolní terén a následně do souběžně vedeného koryta vodního toku Racková, odvodnění zemní pláně je realizováno podélnou odvodňovací drenáží vyústěnou do VT Racková.

Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, jako správce vodního toku Racková ČHP 4-13-01-0440, IDVT 10200098 na základě prostudování projektové dokumentace akce „Polní cesta C4 v k. ú. Racková“ stavební objekt „SO 101 Polní cesta C4“, zpracovatel : GEOCENTRUM spol. s r. o., zeměměřická a projekční kancelář Olomouc, **souhlasí** s výše uvedenou stavbou za těchto podmínek :

- Plán společných zařízení KPÚ Racková předpokládal revitalizaci vodního toku v souběhu s polní cestou. Pro nesouhlas obce Racková a uživatele pozemků nemůže být revitalizace realizována. Doporučujeme zvážit možnost opevnění koryta toku z důvodu možného poškození nově budované polní cesty.
- Stavba zasahuje do ochranného pásma vodního toku 6 m od břehové hrany, správce toku neponese zodpovědnost za případné škody způsobené danou stavbou nebo na dané stavbě při zvýšených průtocích v korytě vodního toku (viz. § 52 zák.č. 254/2001 Sb.).
- Stavbou nedojde k dotčení koryta vodního toku ani k zásahu do parcely č. 1514 v k. ú. Racková.
- V korytě VT nebudou skladovány žádné stavební odpady ani jiné materiály.

**Správce toku upozorňuje**, že nedílnou součástí vodního toku v krajině je doprovodný břehový porost. Při umístění zpevněné komunikace ve vzdálenosti dle návrhu místy až 1,0m od břehové hrany dojde k překrytí a zhutnění půdy a tím i k omezení budoucího vývoje břehového porostu, což může vést k

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ MORAVY**

U Skláren 781, 755 01 Vsetín, tel. +420 956957111, fax +420 571489832, ost57@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns


Detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

ohrožení stabilizační funkce VKP. Správce toku dále upozorňuje, že umístěním komunikace do údolní nivy a pásma břehového porostu může docházet k poškozování komunikace růstem kořenového systému dřevin a také k zaplavování komunikace v důsledku přirozených říčních procesů v údolních nivách.

Toto vyjádření se vydává k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Platnost vyjádření je 2 roky od data vydání.

S pozdravem



Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Moravy  
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Ing. Pavel Pernica

Vedoucí ST – OPM Vsetín