

PODROBNÁ SITUACE STAVBY PE01
1:500

LEGENDA:

- NAVŘENÁ STAVBA
- HRANICE A ČÍSLO PARCELY
- POLOHOPIS
- HRANICE KATASTRU
- ZÁTOPA PŘEHRAŽKY
- ZATRAVNĚNÍ
- OPEVNĚNÍ PŘEHRAŽKY (DLE VZOROVÉHO ŘEZU)
- KAMENNÁ VÝPLŇ PŘEHRAŽKY (DLE VZOROVÉHO ŘEZU)
- HATĚ - STABILIZACE SVAHU

- DOTČENÁ PARCELA
- PŘÍJEZD NA STAVENISŤE
- OPEVNĚNÍ SJEZDU NA STAVENISŤE
KAMENNÁ ROVNANINA Z LK O HM. 80-200 kg
DO ŠP. LOŽE TL. 150 mm
- OBJEKTY JINÝCH SO

inženýrské sítě:

Dle vyjádření správců se, v dané lokalitě, inženýrské sítě nevyskytují.
Před stavbou je nutno ověřit!

PŘÍKOP - VĚTEV 2

PŘÍKOP - VĚTEV 2

SO 06 PE01

SO 06 PE01

POČET PŘÍKOPŮ
POČET PRAHŮ
DĚLKA VĚTVY 1
DĚLKA VĚTVY 2
DĚLKA ZEMNÍ HRÁZKY

2 ks
7 ks
112 m
285 m
72, 85 m

PŘÍKOP - VĚTEV 1

ZEMNÍ HRÁZKA S POJÍZDNOU KORUNOU

STRŽ 4

POZN:
V PROSTORU VÝSTAVBY PE03
BUDOU ODSTRANĚNÝ NALETOVÉ DŘEVINY V PLOŠE 2000 m²

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ NELZE POUŽÍT
JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM
STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVEŠTOR ZAJISTIT
VYTÝČENÍ SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI A OZNAČENÍ SÍTÍ
V TERÉNU DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

Vypracoval	Zodpov. projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska
Ing. Hetmánek	Ing. Pavel Ježík, Ph.D.	Ing. Vaculín O., Ph.D.	Ing. Vaculín O., Ph.D.
<i>Helník</i>	<i>Ježík</i>	<i>Vaculín O.</i>	<i>Vaculín O.</i>
Místo stavby	k. ú. Ořechov u UH, Vážany u UH		Kraj Zlínský
Investor	ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj		
Akce - objekt	STABILIZACE STRŽÍ K.Ú. OŘECHOV U UH A VÁŽANY U UH UCELENÁ ČÁST VÁŽANY : SO 06 PEO1		
Příloha	PODROBNÁ SITUACE STAVBY		

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK