

Naše značka: SPU 139378/2023/Bu  
Spisová značka: SP2488/2023-537206  
UID: spudms00000013515358

Vyřizuje.: Ing. Veronika Burýšková  
Tel.: 725949801  
ID DS: z49per3  
E-mail: v.buryskova@spucr.cz

Datum: 5. 4. 2023

SPU 139378/2023/Bu



000697660372

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - Projektové dokumentace 2023 - okres Kutná Hora

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, Pobočka Kutná Hora jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu „Projektové dokumentace 2023 – okres Kutná Hora“ obdržel dne 5. 4. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s odst. 1 čl. 9.1. Výzvy k podání nabídek (dále jen „Výzva“) v následujícím znění:

*Dobrý den,  
kontaktujeme Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.*

*dotaz k části 2: Revitalizace Opatovického potoka v k.ú. Březová u Úmonína (Kutná Hora) Revitalizace vodního toku vykazuje funkční nedostatky. Návrhová kapacita toku Q210D je nedostatečná a koryto je v některých úsecích navrženo ve svahu, mimo údolnici. Miskovitý profil terénu bude koncentrovat průtoky do nejnižšího místa, kde bude docházet k projevům eroze a zahlubování. Není řešena stabilizace nivy, koryta). Šířka miskovitého profilu 20 m pro průtok Q5 neodpovídá vypracovaným řezům (Q5 není vyznačena v řezech). Vinutí navrženého toku neodpovídá kapacitě koryta Q210D. Revitalizace v této podobě nebude fungovat. Do jaké míry lze dokumentaci přepracovat tak, aby revitalizace respektovala přirozený vývoj vodního toku a nivy a byla po realizaci funkční?*

*Předem děkujeme za odpověď.*

Odpověď:

Při zpracování projektové dokumentace je nezbytné, aby opatření určené k realizaci bylo funkční a splňovalo předepsané normy. V případě zjištění nedostatků zpracované DTR je samozřejmě možné, resp. nutné návrh společného zařízení upravit.

S pozdravem

Ing. Mariana Poborská  
vedoucí Pobočky Kutná Hora  
Státní pozemkový úřad