



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Územní odbor Prostějov
dopravní inspektorát Prostějov



KRPM - 75132/ČJ-2015-141206

Prostějov 13.6.2015

Počet listů:1

ORIS s.r.o.
OLOMOUC

Vyjádření k úpravě vjezdů na silnici II/377 a III/37745 v k.ú. Soběsuky

Dopravní inspektorát Prostějov obdržel PD a vydává následující stanovisko:

- Vjezd C5 na silnici II/377 je navržen těsně vedle stávajícího vjezdu soukromé firmy. Provedení dvou vjezdů těsně vedle sebe považujeme za naprosto nevhodné řešení.



Havlíčková 16b
796 01 Prostějov

www.policie.cz

Tel.: +420 974 781 258
Fax: +420 974 781 928
Email: pvdi@mvcv.cz

- Vjezd označený jako HS vede do oplocení s výběhem koní. Pokud by se měl vjezd upravit, je třeba zajistit dostatečné rozhledové poměry odstraněním stávajícího stromořadí a zešíkmení čel propustku, aby tato netvořily dle § 29 odst. 1) zákona 13/1997 Sb. pevnou překážku v silničním provozu.



- Vjezd C 112 je nutno upravit zkosením čel vjezdu a zajištěním rozhledu ořezáním zeleně



- Vjezd C6 je vjezdem do farmy zemědělského družstva v Soběsukách. Vjezd nevyžaduje větších úprav.
- Vjezd C12 je výjezdem od rodinných domů na silnici II/377 mimo zastavěnou část obce Soběsuky. Ke zlepšení rozhledu navrhujeme naproti vjezdu umístit dopravní zrcadlo, poněvadž blízké zábradlí mostu tvoří překážku v rozhledu a nižší vozidla přes toto zábradlí nemají dostatečný rozhled.



- Vjezd č. C 114 je vjezdem na silnici III/37745 mimo zastavěnou část obce. Je nutno z rozhledového trojúhelníku odstranit několik stromů tvořících překážku v rozhledu. Velkým problémem je, že nutná vzdálenost pro rozhled 144m není dodržena. Při úpravě vjezdu musí čela vjezdu být dostatečně zešíkmena, aby netvořila překážku v rozhledu dle § 29 odst. 1) zákona 13/1997 Sb.



- Vjezd č. C 14 na silnici III/37745 je vyústění polní cesty do již zastavěné části obce Soběsuky. Rozhledové poměry jsou nepříznivé, je nutno z vnitřní části směrového oblouku odstranit náletovou zeleň a naproti vjezdu umístit dopravní zrcadlo



- Vjezd č. C 115 na silnici III/37745 je nebezpečným vjezdem. U vjezdu se musí provést zešíkmení čel a odstranění zeleně na vnitřní straně směrového oblouku silnice III/37745



- Vjezd číslo C 19 na silnici III/37745 je těsně u mostního objektu přes místní vodoteč. Jedná se o zřízení naprosto nového vjezdu. Překážkou v rozhledu bude mostní zábradlí a zeleň kolem místní vodoteče.



- Vjezd číslo C 4 na silnici III/37745 je stávajícím zpevněným vjezdem. Rozhledové poměry jsou obousměrně zhoršeny stávající zelení. Rozhled zhoršuje i zábradlí mostu na silnici III/37745.



- Vjezd č. C 111 na silnici III/37745 je stávajícím vjezdem, u kterého jsou podstatně zhoršeny rozhledové poměry stávající zelení.



- Vjezd č. C 21 na silnici III/37745 zřízením vjezdu absolutně v nevhodném místě. Se zřízením vjezdu nesouhlasíme.



Vypracoval: por. Ing. Válek Michael
komisař

por. Mgr. Vítězslav Matyáš
vedoucí DI