



SPL servis.cz s.r.o.
Pod vrchem 155, 154 00 Praha 5
Tel.,fax: [redacted]
Mobil: [redacted]

Lukáš Pokorný
jednatel společnosti
Tel.: [redacted]

| č.pol. | položka Entry | m.j. Unit | počet m.j. Qty | cena za m.j.-Unit Price | | cena celkem -Total Price | |
|--------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | materiál Supply | montáž Installation | materiál Supply | montáž Installation |

Cenová nabídka číslo CN2024013_LP - SPÚ - oprava EPS a MR po revizi
Státní pozemkový úřad, Husinecká 2, Praha 3

**Rozpočet
EPS**

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|----------|-------------------|
| 001 | Garážová vrata - úprava programování ovládání garážových vrat v EPS | h | 3 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 002 | Branky - diagnostika závady a koordinace s dodavatelskou firmou branek na nápravě | h | 6 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 003 | ER | | | | | | |
| 004 | Diagnostika závady rozhlasu na budově C, proměření linky a zesilovačů Odpojení regulátoru hlasitosti (regulátory budou ponechány na stěně, pouze budou | h | 8 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 005 | rozebrány, vyřazeny a smontovány zpět) | ks | 273 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 76 440,00 |
| 006 | Keramické svorkovnice | ks | 273 | 27,30 | 28,00 | 7 452,90 | 7 644,00 |
| 007 | Odzkoušení funkce rozhlasu po provedeném přepojení | kpl | 1 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 |
| 008 | Ostatní | | | | | | |
| 009 | Ostatní náklady spojené s instalací (doprava) | kpl | 1 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| 010 | Materiál celkem bez DPH | | | | | | 8 703,00 |
| 011 | Montáž celkem bez DPH | | | | | | 100 194,00 |
| 012 | Cena celkem bez DPH | | | | | | 108 897,00 |