

HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC1 A INTERAKČNÍ PRVKY IP17, IP18 V K. Ú. LITENČICE  
SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ  
M 1:1500






SEZNAM SOUŘADNIC:

|     |               |               |      |               |               |      |               |               |
|-----|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 1,  | -555426.3691, | -1164592.1873 | 54,  | -555442.0354, | -1164974.0126 | 107, | -555086.6206, | -1165367.6065 |
| 2,  | -555426.7668, | -1164599.1353 | 55,  | -555454.9162, | -1164959.4388 | 108, | -555061.9457, | -1165371.6256 |
| 3,  | -555427.1014, | -1164604.9806 | 56,  | -555467.7971, | -1165016.8651 | 109, | -555037.2709, | -1165375.6447 |
| 4,  | -555422.8251, | -1164608.9796 | 57,  | -555480.6779, | -1165038.2913 | 110, | -555033.9336, | -1165376.1883 |
| 5,  | -555417.6448, | -1164613.8220 | 58,  | -555493.5588, | -1165059.7175 | 111, | -555024.3006, | -1165377.7573 |
| 6,  | -555399.3889, | -1164630.8976 | 59,  | -555506.4396, | -1165081.1438 | 112, | -555021.8326, | -1165387.2001 |
| 7,  | -555381.1270, | -1164647.5732 | 60,  | -555519.3205, | -1165102.5700 | 113, | -555020.7419, | -1165391.3734 |
| 8,  | -555380.3510, | -1164648.6989 | 61,  | -555524.8120, | -1165111.7048 | 114, | -555020.4935, | -1165392.3235 |
| 9,  | -555364.0071, | -1164663.9828 | 62,  | -555526.7870, | -1165115.0184 | 115, | -555019.4061, | -1165397.4839 |
| 10, | -555362.2337, | -1164664.2343 | 63,  | -555528.2439, | -1165117.6415 | 116, | -555017.1358, | -1165411.9788 |
| 11, | -555345.5766, | -1164676.2728 | 64,  | -555531.8777, | -1165124.1841 | 117, | -555016.5242, | -1165415.3115 |
| 12, | -555342.0624, | -1164679.0925 | 65,  | -555543.2288, | -1165144.6211 | 118, | -555016.5240, | -1165416.0020 |
| 13, | -555340.9295, | -1164679.8726 | 66,  | -555544.0127, | -1165146.0414 | 119, | -555016.2164, | -1165419.0809 |
| 14, | -555322.9929, | -1164692.2226 | 67,  | -555547.2244, | -1165151.8150 | 120, | -555014.3763, | -1165440.9091 |
| 15, | -555320.1138, | -1164699.8931 | 68,  | -555550.8196, | -1165159.2171 | 121, | -555012.3539, | -1165457.9952 |
| 16, | -555322.7664, | -1164711.6835 | 69,  | -555555.2822, | -1165168.3636 | 122, | -555012.5313, | -1165462.7947 |
| 17, | -555334.2828, | -1164714.7031 | 70,  | -555566.1846, | -1165190.8514 | 123, | -555011.9698, | -1165465.7868 |
| 18, | -555337.0020, | -1164720.1175 | 71,  | -555577.1070, | -1165213.3392 | 124, | -555011.6673, | -1165467.5331 |
| 19, | -555339.2731, | -1164722.6704 | 72,  | -555588.0295, | -1165235.8270 | 125, | -555007.5007, | -1165490.3840 |
| 20, | -555340.9357, | -1164724.7257 | 73,  | -555598.9519, | -1165258.3148 | 126, | -555003.6698, | -1165511.3936 |
| 21, | -555349.9329, | -1164735.2657 | 74,  | -555599.8862, | -1165260.2383 | 127, | -555002.3947, | -1165514.9624 |
| 22, | -555350.6778, | -1164736.1388 | 75,  | -555607.3531, | -1165275.6117 | 128, | -554998.3773, | -1165540.4191 |
| 23, | -555351.6092, | -1164737.2829 | 76,  | -555593.5696, | -1165279.9639 | 129, | -554993.6496, | -1165538.0646 |
| 24, | -555355.3054, | -1164741.8502 | 77,  | -555591.1408, | -1165281.0207 | 130, | -554977.7115, | -1165557.1934 |
| 25, | -555360.1606, | -1164747.8496 | 78,  | -555599.9418, | -1165288.0935 | 131, | -554975.5063, | -1165559.0578 |
| 26, | -555365.8130, | -1164749.4943 | 79,  | -555546.2109, | -1165296.0057 | 132, | -554959.3654, | -1165573.0268 |
| 27, | -555369.8079, | -1164762.1316 | 80,  | -555522.5120, | -1165303.9179 | 133, | -554943.5369, | -1165585.1112 |
| 28, | -555370.1298, | -1164762.7147 | 81,  | -555498.7970, | -1165311.8300 | 134, | -554939.9581, | -1165588.0278 |
| 29, | -555378.5344, | -1164778.0574 | 82,  | -555475.1075, | -1165319.7337 | 135, | -554939.0972, | -1165588.9516 |
| 30, | -555381.6940, | -1164794.1523 | 83,  | -555451.6311, | -1165327.5663 | 136, | -554936.6632, | -1165591.2617 |
| 31, | -555388.8714, | -1164796.3077 | 84,  | -555451.3671, | -1165327.6540 | 137, | -554921.1623, | -1165606.4229 |
| 32, | -555390.7714, | -1164807.4150 | 85,  | -555426.9476, | -1165332.7532 | 138, | -554903.3743, | -1165623.9347 |
| 33, | -555393.4872, | -1164817.9429 | 86,  | -555419.7080, | -1165338.2170 | 139, | -554893.9719, | -1165633.7520 |
| 34, | -555396.5174, | -1164831.7391 | 87,  | -555402.0071, | -1165332.2190 | 140, | -554888.9531, | -1165638.0891 |
| 35, | -555401.8805, | -1164856.1571 | 88,  | -555387.2901, | -1165329.1835 | 141, | -554885.9703, | -1165641.8612 |
| 36, | -555404.6631, | -1164868.8258 | 89,  | -555377.6942, | -1165325.5095 | 142, | -554885.1030, | -1165642.5382 |
| 37, | -555404.9272, | -1164870.0464 | 90,  | -555353.6117, | -1165319.7987 | 143, | -554879.7479, | -1165649.8827 |
| 38, | -555407.1741, | -1164880.5901 | 91,  | -555342.4256, | -1165316.6816 | 144, | -554871.1154, | -1165660.5551 |
| 39, | -555408.8824, | -1164888.6065 | 92,  | -555329.2210, | -1165314.6852 | 145, | -554868.9531, | -1165662.2380 |
| 40, | -555410.2072, | -1164894.8231 | 93,  | -555320.1248, | -1165310.4673 | 146, | -554866.6508, | -1165673.7003 |
| 41, | -555412.2084, | -1164900.8219 | 94,  | -555304.9244, | -1165319.3831 | 147, | -554862.6265, | -1165685.5492 |
| 42, | -555413.6665, | -1164904.6993 | 95,  | -555300.0927, | -1165322.0717 | 148, | -554858.1446, | -1165686.5085 |
| 43, | -555418.0268, | -1164917.1475 | 96,  | -555290.1493, | -1165327.8318 | 149, | -554859.1873, | -1165695.6751 |
| 44, | -555419.8115, | -1164922.2428 | 97,  | -555283.0020, | -1165331.5951 | 150, | -554858.2908, | -1165704.8902 |
| 45, | -555421.8685, | -1164927.2343 | 98,  | -555274.2431, | -1165337.0461 | 151, | -554857.7942, | -1165709.9955 |
| 46, | -555422.2553, | -1164928.1730 | 99,  | -555259.3351, | -1165338.4196 | 152, | -554855.8974, | -1165729.4932 |
| 47, | -555427.2553, | -1164940.3303 | 100, | -555256.0999, | -1165340.0013 | 153, | -554854.6560, | -1165734.7422 |
| 48, | -555428.6067, | -1164943.5353 | 101, | -555234.6695, | -1165343.4919 | 154, | -554854.4157, | -1165744.7238 |
| 49, | -555429.8327, | -1164946.8855 | 102, | -555209.9947, | -1165347.5110 | 155, | -554839.3276, | -1165747.2764 |
| 50, | -555431.5078, | -1164951.2949 | 103, | -555185.3199, | -1165351.5301 | 156, | -554835.1018, | -1165747.9914 |
| 51, | -555433.2317, | -1164956.0354 | 104, | -555160.6450, | -1165355.5492 | 157, | -554810.4521, | -1165752.1617 |
| 52, | -555436.4725, | -1164964.7592 | 105, | -555135.9702, | -1165359.5603 | 158, | -554790.6291, | -1165755.5154 |
| 53, | -555441.2675, | -1164972.7352 | 106, | -555111.2594, | -1165363.5874 |      |               |               |

LEGENDA:

|  |  |
|--|--|
|  | HRANICE PARCEL K. Ú. MLÝNEK                      |
|  | OSA NAVRHOVANÉ POLNÍ CESTY                       |
|  | HRANA NAVRHOVANÉHO TĚLESA POLNÍ CESTY            |
|  | KRANICE NAVRHOVANÉ POLNÍ CESTY                   |
|  | KORUNA NAVRHOVANÉ POLNÍ CESTY                    |
|  | DNO NAVRHOVANÉHO PŘÍKOPU                         |
|  | ASFALTOVÁ SPÁRA                                  |
|  | NAVRŽENÁ VÝHIBNA                                 |
|  | SP2b NAVRŽENÝ PŘÍKOP                             |
|  | P21 NAVRŽENÝ PROPUSTEK                           |
|  | LINE VÝŠADOBY, 3 M OD HRANICE POZEMLÍ            |
|  | LIPA SRDČITÁ (TILIA CORDATA), OK 10-12 CM; 38 ks |
|  | BOD SOUŘADNICE, ČÍSLO BODU                       |



|  |   |                |   |  |                                  |
|--|---|----------------|---|--|----------------------------------|
| Geocentrum spol. s r.o.<br>IČ: Krasenská 1143/8B, 779 00 Olomouc<br>zapsaná u KS v Olomouci, oddíl C, v. E. 5555 |   |                |  |  |                                  |
| AUTORIZOVANÝ INŽENÝR<br>V OBOŘU DOPRAVNÍ STAVBY<br>ING. PETR STANĚK  |   |                |   |  |                                  |
|  |   |                |   |  |                                  |
| Projektant<br>Ing. VERONIKA HOLCOVÁ  |   |                |  |  |                                  |
| Kreálil<br>Ing. VERONIKA HOLCOVÁ   |   |                |   |  |                                  |
| Kontroloval<br>Ing. PETR STANĚK  |   |                |   |  |                                  |
|  |   |                |   |  |                                  |
| Kraj: Zlínský  | Obec: Litence   | K. ú.: Litence | Stupeň dokumentace  |  |                                  |
| Objednatel   | ČR - Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj<br>Pobočka Kroměříž<br>Riegrovo nám. 5226/22, 767 01 Kroměříž |                | Číslo zhotovitele   |  | DSP, DPS                         |
| Akce:<br><b>HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC1 A INTERAKČNÍ PRVKY<br/>IP17, IP18 V K. Ú. LITENČICE</b>                       |   |                | Číslo objednávatele   |  | 102-2021-525202                  |
|  |   |                | Datum   |  | 01/2022                          |
|  |   |                | Mřížka  |  | 1:1500                           |
|  |   |                | Formát  |  | 4,0 x 3,0 A4                     |
| Název přílohy:<br>SÚ 101 - D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ<br>SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ                        |   |                | Štátní příloha<br>S-JTSK/B, p. v.   |  |                                  |
|  |   |                | Čís. soupravy:  |  | Čís. přílohy:<br><b>D.1.1.2h</b> |