

SITUACE CESTY - DC6  
M. 1:1000

DC6  
4,0/20

DC01B

POZNÁMKY:  
1.) TATO SITUACE NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ;  
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ JEJICH SPRÁVCEM

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV-NAVŘZENÉ POLNÍ CESTY - HRANA KOMUNIKACE
- NOVÝ STAV-NAVŘZENÉ POLNÍ CESTY - HRANA KRAJNICE
- NAVŘZENÉ MINIMÁLNÍ HRANICE POZEMKU POLNÍ CESTY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VVN
- MELIORACE
- VRSTEVNICE

SOUR. SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠK. SYSTÉM : B.p.v.

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:	Techn. kontrola:	Zhotovitel:
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:	Ing. Martin Štecher ICO A8
Obec, k.ú.: Bochov, Německý Chloumek		Kraj: KARLOVARSKÝ		Č. zakázky:
Objednatel: SPÚ ČR-Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, pobočka Karlovy Vary				Datum:
Zakázka:				Formát:
				Měřítko:
				Stupeň PD:
				Číslo přílohy:
				Souprava:
				F.2.5

SITUACE CESTY - DC6  
M. 1:1000

DC6  
4,0/20

DC01B

POZNÁMKY:  
1.) TATO SITUACE NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ;  
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ JEJICH SPRÁVCEM

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV-NAVŘZENÉ POLNÍ CESTY - HRANA KOMUNIKACE
- NOVÝ STAV-NAVŘZENÉ POLNÍ CESTY - HRANA KRAJNICE
- NAVŘZENÉ MINIMÁLNÍ HRANICE POZEMKU POLNÍ CESTY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VVN
- MELIORACE
- VRSTEVNICE

SOUR. SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠK. SYSTÉM : B.p.v.

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:	Techn. kontrola:	Zhotovitel:
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:	Ing. Martin Štecher ICO A8
Obec, k.ú.: Bochov, Německý Chloumek		Kraj: KARLOVARSKÝ		Č. zakázky:
Objednatel: SPÚ ČR-Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, pobočka Karlovy Vary				Datum:
Zakázka:				Formát:
				Měřítko:
				Stupeň PD:
				Číslo přílohy:
				Souprava:
				F.2.5