



Vyřizuje: Dundáček Petr



Vodohospodářský atelier,  
s.r.o.



Naše značka: **E27841/23**

V Praze dne: **2.6.2023**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Polní cesty a ÚSES stavby D6 Lubenec - obchvat**

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>



Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E27841/23**  
 Název stavby /akce: **Polní cesty a ÚSES stavby D6 Lubenec - obchvat**  
 Datum podání žádosti: **24.5.2023**  
 Důvod žádosti: **Stavební řízení**  
 Popis jiného důvodu žádosti:  
 Poznámka:

### Žadatel

Firma / organizace: **Vodohospodářský atelier, s.r.o.**  
 IČ: **27724905**  
 DIČ:  
 Kontaktní osoba: **Ondřej Horák**  
 Adresa:  
 Město / obec:  
 PSČ:  
 Stát:  
 E-mail:  
 Telefonní číslo:

### Stavebník

Firma / organizace: **Státní pozemkový úřad**  
 Kontaktní osoba:  
 Adresa:  
 Město / obec:  
 PSČ:  
 Stát:  
 E-mail:  
 Telefonní číslo:

### Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
 Projektant: **Vodohospodářský atelier, s.r.o.**  
 Druh stavby: **Dopravní infrastruktura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod**  
 Hodnota projektu: **70 mil. Kč**  
 Měsíc zahájení stavby:  
 Měsíc ukončení stavby:

### Odeslání stanoviska


E-mail:



Příloha č. 2

**Situační plán**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

**Legenda:**

	Optické trasy TMCZ 1		Optické trasy sítě PASNET		Elektro trasy NN
	Optická technologie TMCZ 1		Optická technologie sítě PASNET		Elektro technologie NN
	Základnové stanice		Základnové stanice s elektropřípojkou		Základnové stanice s plánované
					Body sítě

**Druhy sítí:**

	Geodeticky zaměřené		Přibližný průběh		Plánovaný průběh		Nadzemní vedení
--	---------------------	--	------------------	--	------------------	--	-----------------

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-822539.1155637 -1026101.33830758,-822503.185004534 -1026165.64950996,-822287.954426383 -1026173.84656273,-822165.908705661 -1026126.76019666,-822081.82945315 -1026124.9293712,-821966.34698159 -1026151.11672356,-821941.355579706 -1026180.47606027,-821755.862532713 -1026190.29089535,-821607.828543995 -1026226.86699557,-821467.99076725 -1026327.18170524,-821333.807812046 -1026291.99204895,-821190.020103235 -1026376.65368987,-821068.220202919 -1026412.29778627,-821019.612701126 -1026480.08237064,-820953.589555545 -1026449.16442667,-821016.025115174 -1026375.39839443,-820976.85413265 -1026281.57198211,-820829.934568252 -1026310.21765112,-820726.591306558 -1026324.46300462,-820476.352527353 -1026428.46354265,-820523.772065047 -1026616.98049029,-820472.309662144 -1026625.83475056,-820416.531541025 -1026413.06089442,-820753.395993675 -1026200.6576117,-820405.437797767 -1026188.05458808,-820152.050007654 -1026256.15462569,-820062.335948404 -1026430.78603918,-819952.722105774 -1026587.0957389,-819978.284013793 -1026665.59783125,-819824.067920358 -1026727.82542227,-819718.360662682 -1026863.89126943,-819592.826708118 -1026943.78762767,-819375.324802963 -1026870.96281981,-819352.842698417 -1026975.36828554,-819332.629454373 -1027031.06799108,-819344.525140042





-1027116.69119596,-819227.407650822 -1027246.75337172,-819228.494591036 -1027342.92694328,-819270.119232417  
-1027435.24183293,-819224.246666451 -1027455.00542033,-819118.083713673 -1027487.9402083,-820644.713300822  
-1027336.97925421,-820698.669833857 -1027329.5102308,-820689.526336688 -1027559.20610908,-820623.845525819  
-1027566.14385399,-820654.556708402 -1027345.53594991,-819097.311228154 -1027494.20267122,-819056.160762755  
-1027514.40551816,-818961.294008891 -1027243.33155951,-819040.04294816 -1027230.55210667,-819112.380589096  
-1027481.07144692,-819223.381969647 -1027435.51422606,-819163.052974226 -1027217.98658107,-819296.967350204  
-1027103.93580822,-819298.774492279 -1026968.24924068,-819349.11123951 -1026789.57145068,-819454.899586777  
-1026852.35680123,-819593.856761344 -1026888.41531141,-819779.066315546 -1026703.85310953,-819930.9416391  
-1026646.62681035,-819927.707940306 -1026589.86320757,-819947.718089732 -1026583.71365419,-819931.514963247  
-1026579.22342375,-819636.452370647 -1026694.66676906,-819623.150082372 -1026734.6101417,-819558.996584899  
-1026741.30378769,-819661.85260008 -1026530.62801586,-819954.723460294 -1026319.57806219,-819998.256996947  
-1026370.96023617,-819634.655718843 -1026687.97723031,-819928.959732102 -1026572.64981767,-819961.562935102  
-1026567.67281914,-820046.078259904 -1026440.25756701,-820006.534066328 -1026409.92989973,-820113.949033411  
-1026214.028893,-820438.189610541 -1026137.42878632,-820761.971041187 -1026174.61385254,-820758.137410921  
-1026205.37490435,-820455.998711774 -1026396.22566916,-820679.136848314 -1026282.4401974,-820916.379309643  
-1026250.82617193,-820907.867793303 -1026291.58791588,-820983.980993377 -1026276.85888176,-821023.549694082  
-1026378.36199774,-821174.686794682 -1026336.68604239,-821181.761210434 -1026235.79002005,-821059.555232846  
-1026101.27421437,-821060.623958728 -1025915.42021145,-821366.646598437 -1025841.54535953,-821330.482488205  
-1025539.15217309,-821408.383284906 -1025531.10519943,-821429.440669919 -1025886.87409711,-821126.216988856  
-1025958.77714843,-821137.888986517 -1026080.78706093,-821140.762167461 -1026155.39954819,-821223.629601096  
-1026189.9271939,-821240.780017685 -1026271.64345029,-821303.696839792 -1026226.42985006,-821455.405453494  
-1026279.83039755,-821709.529844332 -1026130.30780176,-821912.074631768 -1026145.7400073,-821909.617212043  
-1026104.3328045,-821997.973168136 -1026088.48873416,-822181.895161552 -1026073.48886205,-822479.81917372  
-1026103.70075419,-822577.041017475 -1026084.9415039,-822844.300638568 -1026340.37019006,-822874.933897193  
-1026378.23791311,-822191.997219225 -1026514.55611293,-822133.3790554 -1026476.32573612,-821646.302423613  
-1026564.01524516,-821635.018430492 -1026495.32480761,-821958.730128406 -1026430.31807007,-822230.399774764  
-1026435.93749308,-822810.887970858 -1026340.07242403,-822574.755721773 -1026095.35079277,-822539.1155637  
-1026101.33830758))

