


| LIST OPATŘENÍ  |  |  |
|--|--|--|
| Lokalita   | Borek 02   |  |
| Název opatření:  | Zkapacitnění propustku a koryta                  |  |
| Použitá opatření   | TO 2, TO 3                                       |  |
| Situace opatření   |  |  |
| <div></div> |  |  |
| TO 2 propustek   |  |  |
| Technické parametry:   | Návrhový průtok vyvolaný srážkou P <sub>20</sub> | 2,51 m <sup>3</sup> /s                     |
|  | Podélný sklon                                    | 3 ‰  |
|  | Příčný profil                                    | DN 900                                     |
|  | Šířka výkopu                                     | 2,8 m                                      |
|  | Celková délka                                    | 8 m  |
|  | Průtočná kapacita                                | 2,94 m <sup>3</sup> /s                     |
| TO 3 koryto  |  |  |
|  | Návrhový průtok vyvolaný srážkou P <sub>20</sub> | 2,51 m <sup>3</sup> /s                     |
|  | Podélný sklon                                    | 1,5 ‰ (odhad na základě terénního šetření) |
|  | Příčný profil                                    | Lichoběžník                                |
|  | Šířka b1   | 1,6 m                                      |
|  | Šířka b2   | 1,3 m                                      |
|  | hloubka  | 0,5 m                                      |

