



Váš dopis zn.: SPU 436630/2017
Ze dne: 20.09.2017
Naše zn.: POH/42702/2017-2/032100

Vyřizuje: Ing. Aleš Landsdorf
Tel.: 474 636 288
Mobil:
E-mail: landsdorf@poh.cz

Datum: 29.09.2017

Státní pozemkový úřad
Pobočka Teplice
Masarykova třída 2421/66
415 01 Teplice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tašov – zahájení řízení

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 20. září 2017, kterou jsme obdrželi elektronickou poštou, Vám sdělujeme následující:

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) budou provedeny tak, aby přispěly k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budou v souladu s metodikou Ochrana zemědělské půdy před erozí (Miloslav Janeček a kol., 2012), zejména v maximální přípustné ztrátě půdy způsobené vodní erozí 4,0 t/ha za rok.

Z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 1083 dne 21. prosince 2016, jehož cíle a opatření jsou vydány opatřením obecné povahy Ministerstva zemědělství čj. 148/2016-MZE_15120, náleží obvod komplexních pozemkových úprav do vodních útvarů povrchových vod tekoucích ID OHL_0940 Labe od toku Bílina po Jílovský potok, OHL_0020 Luční potok od pramene po ústí do Labe a do vodních útvarů podzemních vod ID 46200 Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh a ID 47300 Bazální křídový kolektor v Benešovské synklinále. Vodní útvary povrchových vod byly vyhodnoceny jako nevyhovující (OHL_0940 chemický stav nedosažení dobrého stavu a ekologický stav poškozený a OHL_0020 chemický stav dobrý a ekologický stav střední), vodní útvar podzemních vod ID 46200 byl vyhodnocen jako nevyhovující (chemický stav nevyhovující, kvantitativní stav vyhovující) a vodní útvar ID 47300 byl vyhodnocen jako vyhovující. Pro tyto vodní útvary jsou mimo jiné navržena níže uvedená opatření, která bude nutné respektovat, příp. do návrhu společných zařízení zapracovat:

- OHL205001 Revize hospodaření s vodami nad profily s napjatou hydrologickou bilancí
- OHL212002 Revitalizace vodních toků (OH100115)
- OHL212002 Ochrana stávající migrační propustnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organismů

Zájmové území se nachází v území, které je ohroženo suchem. Dle NPP je listem opatření CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů doporučeno uplatňovat ve vybraných územích s nepříznivými faktory odtokových poměrů provedení komplexních pozemkových úprav s opatřeními řešícími zlepšování vodního režimu krajiny (výstavbu malých nádrží s propustným dnem pro podporu infiltrace vod, retenční zasakovací průlehy namísto přímého odvádění srážkových vod do vodních toků, revitalizace vodních toků a jejich niv namísto upravených a degradovaných koryt vodních toků; přirozené a přírodě blízké nivy a mokřady disponující aktivní retencí vody a zmírňující dopady extrémních výkyvů počasí atd.).

Program opatření Národního plánu povodí Labe naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/file/437750/NPP_Labe_kapitola_V.pdf.

Znění opatření obsažená v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe naleznete pod příslušným vodním útvarem zde:

http://www.poh.cz/VHP/pdp/OHL_VI/TABELARNI_CAST/OHL_VI_1.pdf.

Zájmovým územím protékají tyto vodní toky a jejich přítoky:

IDVT	Správce	Název vodního toku
10230374	Lesy ČR, s.p.	Proboštovský potok
10235201	Lesy ČR, s.p.	Bezejmenný vodní tok
10235263	Lesy ČR, s.p.	Bezejmenný vodní tok

Dále se v zájmovém území nacházejí vodní recipienty, které nejsou vodními toky:


IDVT	Správce	Název recipientu
11000500	Není určen	Bezejmenný recipient
10235202	Není určen	Bezejmenný recipient
11000499	Není určen	Bezejmenný recipient
10232879	Není určen	Bezejmenný recipient

Návrhy plánu opatření a úprav, včetně všech zjištěných podkladů a jejich vyhodnocení, budou předloženy státnímu podniku Lesy ČR k vyjádření.

Žádáme Vás o zaslání návrhu plánu společných zařízení, včetně všech zjištěných podkladů a jejich vyhodnocení (vodohospodářská studie), komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tašov k vyjádření z hlediska správce povodí a správce vodních toků.

Předmětem vyjádření je zahájení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tašov. Vymezené území se nachází v oblasti CHKO České středohoří. Řešené území není vymezenou zranitelnou oblastí dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem. V zájmovém území se vyskytují ochranná pásma vodních zdrojů SČVaK.

HGR ID 4730 a 4620. ČHP: 1-14-02-0090-0-00 a 1-12-03-0770-0-00. Vodní útvar: OHL_0940 Labe od toku Bílina po Jílovský potok, OHL_0020 Luční potok od pramene po ústí do Labe.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., oddělení EP - Vágnerová

POh, s. p., oddělení VHP

POh, s. p., závod Terezín

VHE: 02-41/6049 1-14-02-009 755600 / 982290

vlastní – KoPÚ Ústecký kraj