



Váš dopis zn.: SPU 466780/2017
Ze dne: 06.10.2017
Naše zn.: POH/45284/2017-2/032100

Vyřizuje: Ing. Aleš Landsdorf
Tel.: 474 636 288
Mobil:
E-mail: landsdorf@poh.cz

Datum: 23.10.2017

Státní pozemkový úřad
Pobočka Teplice
Masarykova třída 2421/66
415 01 Teplice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zabušany a část k. ú. Želénky – žádost o stanovení podmínek

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 6. října 2017, kterou jsme obdrželi elektronickou poštou, Vám sdělujeme následující:

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) budou provedeny tak, aby přispěly k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budou v souladu s metodikou Ochrana zemědělské půdy před erozí (Miloslav Janeček a kol., 2012), zejména v maximální přípustné ztrátě půdy způsobené vodní erozí 4,0 t/ha za rok.

Z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 1083 dne 21. prosince 2015, jehož cíle a opatření jsou vydány opatřením obecné povahy Ministerstva zemědělství čj. 148/2016-MZE_15120, náleží obvod komplexních pozemkových úprav do vodních útvarů povrchových vod tekoucích ID OHL_0830 Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina, OHL_0850 Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok a do vodních útvarů podzemních vod ID 61330 Teplický ryolit a 21310 Mostecká pánev – severní část. Vodní útvary povrchových vod byly vyhodnoceny jako nevyhovující (chemický stav nedosažení dobrého stavu, ekologický stav střední), vodní útvary podzemních vod byly vyhodnoceny jako nevyhovující (chemický stav nevyhovující, kvantitativní stav nevyhovující (61330) a částečně nevyhovující (21310). Pro tyto vodní útvary je mimo jiné navrženo níže uvedené opatření, které bude nutné respektovat, příp. do návrhu společných zařízení zpracovat:

- OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115)

Zájmové území Zabušany a část k. ú. Želénky se nachází v území, které je ohroženo suchem. Dle NPP je listem opatření CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů doporučeno uplatňovat ve vybraných územích s nepříznivými faktory odtokových poměrů provedení komplexních pozemkových úprav s opatřeními řešícími zlepšování vodního režimu krajiny (výstavbu malých nádrží s propustným dnem pro podporu infiltrace vod, retenční zasakovací průlehy namísto přímého odvádění srážkových vod do vodních toků, revitalizace vodních toků a jejich niv namísto upravených a degradovaných koryt vodních toků; přirozené a přírodě blízké nivy a mokřady disponující aktivní retencí vody a zmírňující dopady extrémních výkyvů počasí atd.).

Program opatření Národního plánu povodí Labe naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/file/437750/NPP_Labe_kapitola_V.pdf

Znění opatření obsažená v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe naleznete pod příslušným vodním útvarem zde:

http://www.poh.cz/VHP/pdp/OHL_VI/TABELARNI_CAST/OHL_VI_1.pdf

Zájmovým územím protékají tyto vodní toky a jejich přítoky:

IDVT	Správce	Název vodního toku
10100355	Povodí Ohře, státní podnik	Bouřlivec
10221032	Povodí Ohře, státní podnik	Leďvický potok
10225721	Povodí Ohře, státní podnik	LBP Bouřlivce od Zabušan
10227972	Povodí Ohře, státní podnik	Bezejmenný vodní tok
10237446	Povodí Ohře, státní podnik	Bezejmenný vodní tok

Dále se v zájmovém území nacházejí vodní recipienty, které nejsou vodními toky:

IDVT	Správce	Název recipientu
10154160	Není určen	PBP Bouřlivce pod VD Všeclapy-přeliv
10223351	Není určen	Bezejmenný recipient
10235078	Není určen	Hlavní odvodňovací zařízení

Hydrologie vodního toku Bouřlivec je ovlivněna vodním dílem Všeclapy. Na hranici řešeného území se nachází hráz tohoto vodního díla, samotná nádrž je mimo řešené území.

Žádáme Vás o zaslání návrhu plánu společných zařízení, včetně všech zjištěných podkladů a jejich vyhodnocení (vodohospodářská studie), komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zabušany a část k. ú. Želénky k vyjádření z hlediska správce povodí a vodních toků.

Žádáme Vás o zaměření koryt vodních toků v naší správě na základě námi stanovených hranic v terénu včetně zaměření doprovodné vegetace na obou březích koryt vodních toků.

Na vodních tocích ve správě Povodí Ohře, státní podnik se může nacházet opevnění či jiný nemovitý majetek nám neznámých vlastníků (např. opevnění vodního toku LBP Bouřlivce od Zabušan, IDVT 10225721). Povodí Ohře, státní podnik nepřevzme do své správy žádné opevnění či jiný nemovitý majetek.

Žádáme Vás o spolupráci při právních úkonech a terénních zaměřeních. Kontakt: Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov, Martina Formanová, tel: +420 474 636 672, e-mail: mformanova@poh.cz.

Předmětem vyjádření je zahájení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zabušany a část k. ú. Želénky. Zájmové území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice v Čechách. Na vymezeném území se nenachází CHKO ani CHOPAV. Řešené území není vymezenou zranitelnou oblastí dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem. V zájmovém území se nachází hráz vodního díla Všeclapy (nádrž se nachází mimo řešené k. ú.).

HGR ID 6133 a 2131. ČHP: 1-14-01-0670-0-00, 1-14-01-0680-0-00, 1-14-01-0690-0-00 a 1-14-01-0700-0-00. Vodní útvar: OHL_0830 Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina a OHL_0850 Bílina od toku Bouřlivce po Ždírnický potok.


Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR



Povodí Ohře, státní podnik ⑥
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Rozdělovník

POh, s. p., oddělení EP - Vágnerová

POh, s. p., oddělení VHP

POh, s. p., závod Chomutov

VHE: 02-32/6795 1-14-01-067 779415 / 979943

vlastní – KoPÚ Ústecký kraj