



Váš dopis zn.: SPU 445103/2017
Ze dne: 25.09.2017
Naše zn.: POH/43342/2017-2/032100

Vyřizuje: Marta Schwarzová
Tel.: 474 636 287
Mobil:
E-mail: schwarzova@poh.cz

Datum: 04. 10. 2017

Státní pozemkový úřad
Pobočka Teplice
Masarykova třída 2421/66
415 01 Teplice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Babiny I

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 25. září 2017, kterou jsme obdrželi dne 26. září 2017, Vám sdělujeme stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Dle Národního plánu povodí Labe (NPP), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 1083 dne 21. prosince 2016, jehož cíle a opatření jsou vydány opatřením obecné povahy Ministerstva zemědělství čj. 148/2016-MZE_15120, náleží obvod komplexních pozemkových úprav do vodních útvarů povrchových vod tekoucích ID OHL_0750 Labe od toku Ohře po tok Bílina, OHL_0940 Labe od toku Bílina po Jílovský potok, OHL_0020 Luční potok a do vodních útvarů podzemních vod ID 46200 Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh a 47300 Bazální křídový kolektor v Benešovské synklinále. Vodní útvary povrchových vod byly vyhodnoceny jako nevyhovující (OHL_0750 chemický stav dobrý, ekologický potenciál poškozený, OHL_0940 chemický stav nedosažení dobrého stavu, ekologický stav poškozený, OHL_0020 chemický stav dobrý a ekologický stav střední). Vodní útvar podzemních vod 46200 byl vyhodnocen jako nevyhovující (chemický stav nevyhovující, kvantitativní stav vyhovující) a vodní útvar 47300 byl vyhodnocen jako vyhovující. Pro tyto vodní útvary je mimo jiné navrženo níže uvedené opatření, které bude nutné respektovat, příp. do návrhu společných zařízení zpracovat:

- OHL205001 Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí
- OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115)
- OHL212002 Ochrana stávající migrační propustnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organismů.

Zájmové území Babiny I se nachází v území, které je ohroženo suchem. Dle NPP je listem opatření CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů doporučeno uplatňovat ve vybraných územích s nepříznivými faktory odtokových poměrů provedení komplexních pozemkových úprav s opatřeními řešícími zlepšování vodního režimu krajiny (výstavbu malých nádrží s propustným dnem pro podporu infiltrace vod, retenční zasakovací průlehy namísto přímého odvádění srážkových vod do vodních toků, revitalizace vodních toků a jejich niv namísto upravených a degradovaných koryt vodních toků; přirozené a přírodě blízké nivy a mokřady disponující aktivní retencí vody a zmírňující dopady extrémních výkyvů počasí atd.).

Program opatření Národního plánu povodí Labe naleznete zde:


http://eagri.cz/public/web/file/437750/NPP_Labe_kapitola_V.pdf

Znění opatření obsažená v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe naleznete pod příslušným vodním útvarem zde:

http://www.poh.cz/VHP/pdp/OHL_VI/TABELARNI_CAST/OHL_VI_1.pdf

Zájmovým územím protéká vodní tok Rytina IDVT 10235319 s bezejmennými přítoky IDVT 10223489 a 10225881, které jsou ve správě státního podniku Lesy ČR. V k. ú. se nenacházejí žádné vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik.

Předmětem vyjádření je zahájení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Babiny I. Obvod KoPÚ zasahuje do CHOPAV České středohoří. Nachází se zde přírodní památka a EVL Babinské louky.
ČHP: 1-13-05-0200, 0020, 0180-0-00, 1-14-02-0090-0-00.



Ing. Václav Svejkský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., odbor VHP
POh, s. p., oddělení EP – pí. Vágnerová
POh, s. p., závod Terežín
VHE: **241 6051** **1-13-05-020**
vlastní