

## Kovářík Oldřich Ing.

---

**Od:** Švarc Pavel <pavel.svarc@cetin.cz>  
**Odesláno:** 3. ledna 2018 7:35  
**Komu:** Kovářík Oldřich Ing.  
**Předmět:** RE: Cesta RCH 1 Horažďovice - křížení s telef. kabelem  
**Přílohy:** ochrana sdělovacího vedení.png

Dobrý den,

Dodatečná ochrana sdělovacího vedení by měla být provedena, viz polohopisný plán v příloze. V místě dodatečné ochrany se nachází 4 prvky vedení. Jeden metalický kabel a tři HDPE trubky pro kabel optický a v jedné je již optický kabel zatažen. Dodatečnou ochranu proveďte dle technické zprávy a jako rezervu použijte ne 4, ale stačí 2 trubky PE 110/6,3.

Jak jsem již uvedl, v jedné HDPE trubce je již zatažen optický kabel, takže práce v blízkosti sdělovacího vedení provádějte s největší opatrností. Před zahájením zemních prací je nutné vytýčení trasy na místě stavby. Před řešením dodatečné ochrany bych svolal místní šetření a vše upřesnil na místě.

S pozdravem

Pavel Švarc

Specialista pro výstavbu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

m: +420 602241160

pavel.svarc@cetin.cz

