



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Územní odbor Prostějov
Dopravní inspektorát



Č.j. KRPM-51237/ČJ-2016-141206

Prostějov 18.4.2016

Počet listů: 1

GEOCENTRUM spol. s r.o.
OLOMOUC

Závazné stanovisko k napojení jednotlivých polních cest na silnici III/43330, III/43335 a II/433 na k.ú. Pavlovice u Kojetína

Dopravní inspektorát Prostějov dle § 10 odst. 4) písm. b) zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav vydáváme po společné prohlídce místa samého dne 12.4.2016 následující závazná stanoviska k nájezdům polních cest na silnice III/43330, III/43335 a II/433“:

- U výjezdu z polní cesty C2 na silnici III/43330 se musí u lípy vpravo výjezdu odříznout min. 2 spodní větve, vlevo výjezdu u koryta vodoteče odstranit keře. Podélný sklon výjezdu polní cesty 6% se jeví jako bezpečný.
- U výjezdu z polní cesty C13 na silnici III/43330 se musí odstranit strom z koryta vodoteče rostoucí v rozhledovém trojúhelníku budoucí polní cesty. Podélný sklon 2,1% je vyhovující.
- U výjezdu z polní cesty C121 musí dojít buď k posunutí vjezdu nebo výraznému odtěžení svahu vlevo vjezdu včetně přeložky sloupu VO z důvodu zajištění dostatečných rozhledových poměrů. Podélný sklon 11% je výrazný a může v zimních měsících (spad sněhu či náledí) být problémový.
- U výjezdu polní cesty C 119 na silnici III/43335 je nutné snížit u vjezdu podélný sklon vjezdu a výrazněji odtěžit svah vpravo vjezdu. Teprve v PD na snížení podélného sklonu vjezdu bude určen podélný sklon vjezdu.
- U výjezdu C117 na silnici III/43335 je nutno odstranit zeleň ze soukromé zahrady. Podélný sklon 6,1% se jeví bezpečným sklonem.
- U výjezdu C116a na silnici III/43335 je navrženo osazení dopravního zrcadla naproti vjezdu, musí se z veřejných pozemků odstranit zeleň rostoucí ze soukromých pozemků na pozemky veřejné.
- U výjezdu C110 na silnici II/433 se musí odstranit zeleň z rozhledového trojúhelníku. Podélný sklon 1% se jeví jako dostatečný.
- U vjezdu C109a na silnici III/43335 se musí odstranit či upravit zeleň z veřejného pozemku mezi silnicí III/43335 a soukromým pozemkem domu Unčice 19. Podélný sklon u silnice 9,5% je výrazný a musí se snížit.
- U výjezdu C108b na silnici II/433 se musí odstranit zeleň z rozhledových trojúhelníků. Podélný sklon 10% je výrazný a v zimních měsících se bude jevit jako problémový.



Havlíčková 16b
796 77 Prostějov

Tel.: +420 974 781 580
Fax: +420 974 781 928
Email: pv.di.podatelna@pcr.cz
ID DS: 6jwhpv6

- U výjezdu C108a na silnici III/43330 je nutno odstranit strom z koryta vodoteče. Podélný sklon 6,4% by měl být ještě bezpečný.
- U výjezdu C105b na silnici III/43330 je nutno odstranit náletovou zeleň z koryta místní vodoteče. Podélný sklon 9% je značný a měl by se snížit.
- U výjezdu C104 na silnici III/43330 se musí odstranit stromy ze silničního tělesa a zeleň z veřejného pozemku mezi silnicí III/43330 a soukromým pozemkem domu č. 33. Zakreslený podélný sklon 9% je výrazný, bude se muset upravit.
- Všechny vjezdy budou v min. délce 20m bezprašně zpevněny. Bližší podmínky určí majetkový správce silnic II/433, III/43330 a III/43335.
- Všechny vjezdy budou mít zkosená čela pod úhlem 60° měřeno od svislice.

Zpracoval: por. Ing. Vafek Michael

npor. Mgr. Vítězslav Matyáš
Vedoucí