



PŘEHLED NÁVRHOVANÝCH OPATŘENÍ	
SO 1	SOUBOR OPATŘENÍ 1 - OPATŘENÍ NA VODNÍM TOKU KEJLINY
SO 1.1	Kejliny - úprava žeru a příkopu mlýna
SO 1.2	Kejliny - PPPO v úseku km 0,380 - 0,940
SO 1.3	Kejliny - PPPO v úseku km 0,840 - 1,060
SO 1.4	Kejliny - rekonstrukce sboru v úseku km 1,060 - 2,135
SO 1.5	Kejliny - výhledová řadič U vodopádu
SO 2	SOUBOR OPATŘENÍ 2 - OPATŘENÍ NA VODNÍM TOKU NEČNAVA
SO 2.1	Nečnava - rekonstrukce sboru v úseku km 0,000 - 3,750
SO 3	SOUBOR OPATŘENÍ 3 - OPATŘENÍ NA VODNÍM TOKU CHORNICE
SO 3.1	Rekonstrukce úpravy řadičů
SO 7	SOUBOR OPATŘENÍ 7 - DROBNÉ VODNÍ PLOCHY
SO 7.1	Mokřad na evokování příkopu Nečnava v k. ú. Lázy
SO 7.2	Mokřad na evokování příkopu Nečnava v území v území
SO 7.3	Mokřad (dolní) na evokování příkopu Kejliny
SO 7.4	Mokřad (horní) na evokování příkopu Kejliny
SO 7.5	Mokřad (dolní) v území mlýna Kejliny
SO 7.6	Mokřad (střední) v území mlýna Kejliny
SO 7.7	Mokřad (horní) v území mlýna Kejliny
SO 8	SOUBOR OPATŘENÍ 8 - PROTICENÍ UNIKATE PRVNÍ
SO 8.1	Proticení unikate první
SO 9	SOUBOR OPATŘENÍ 9 - VEGETAČNÍ UNIKATE DOPROUDY
SO 10	SOUBOR OPATŘENÍ 10 - ZATVÁŘENÍ UNIKATE PRVNÍ
SO 11	SOUBOR OPATŘENÍ 11 - ZATVÁŘENÍ UNIKATE PRVNÍ

DOKUMENTACE JE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČÍ JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AUTORA DOKUMENTACE. © SINDLAR S.R.O.

VEDOUcí PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE
Ing. Stanislav Štěrba	Tomáš Dostál	Ing. Miloslav Šindlar	Ing. Miloslav Šindlar
KRAJ	PARUBICKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD	JEVÍČKO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ	Chornice, Lázy, Vrážné	DATUM	spen 2015
INVESTOR	Obec Chornice, Jevíčka č. p. 41, 569 42 Chornice	STUPEŇ	studie
Chornice			
Studie proveditelnosti přírodních protipovodňových opatření			
CELKOVÁ SITUACE		INTERVAL V RSTEVNÍ	ČÍSLO KOPIE
VÝSLÉDNÉ NÁVRHOVÉ SCHÉMA		MĚŘÍTKO	1 : 10000
		Č. VÝKRESU	D.1

Tiskový formát 610 x 520 mm