

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

Tel. 582 406 000, fax: 582 331 616, e-mail: sujih@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.ú. 11338701/0100

URGA, s.r.o.
Holická 1090/31a
779 00 Olomouc

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK-JH 26486/2020
7.12.8 S5

Vyřizuje
Lamplota(582406096)

V Prostějově dne
11.12.2020

Vyřádění k projektové dokumentaci na akci: „**Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína – I. etapa**“, investor Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj – Pobočka Prostějov.

Dne 25.11.2020 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih (dále jen SSOK, SÚ Jih) obdrželo Vaši žádost o vyřádění k projektové dokumentaci na akci: „**Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína – I. etapa**“, kdy stavba se dotkne tělesa silnice III/43330 a III/43335

SSOK, SÚ Jih jako správce silnic II. a III. třídy s právem hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje (dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. H-325/2002), Vám tímto sděluje, že s žádostí **nesouhlasí**, a to z následujících důvodů:

- v zaslaném vzorovém řezu u detailu přejezdného žlabu polní cesty C119 není uvedena vnitřní hloubka přejezdného žlabu. SSOK, SÚ Jih požaduje průtočný žlab realizovat o min. vnitřní hloubce 0,5 m a vnitřní šířce 0,5 m
- v zaslaném vzorovém řezu u detailu napojení polní cesty C119 na silnici III/43335 nejsou uvedeny, žádné konstrukční vrstvy
- v projektové dokumentaci chybí podélný řez v místě uložení přejezdného žlabu v silniční příkopě silnice III/43335 (přejezdný žlab je nutné zakončit zešíkmenými čely)
- v zaslané situaci není uvedena žádná vzdálenost polní cesty C122 od tělesa silnice III/43330
- v projektové dokumentaci chybí příčný řez umístění polní cesty C122 vůči tělesu silnice III/43330
- z projektové dokumentace není vůbec zřejmé, jak bude zabezpečen nestabilní zářez, který se nachází u silnice III/43330 na kterém bude umístěna polní cesta C122
- v projektové dokumentaci je nutné vyřešit napojení IP8 na stávající silniční příkopu silnice III/43330 (budoucí možné poškození tělesa silnice III/43330 tekoucí povrchovou vodou z IP8 do silniční příkopy)
- k žádosti nebylo doloženo stanovisko DI Policie ČR v Prostějově pro napojení polní cesty C119 na silnici III/43335

S pozdravem

Vít Lamplota
správní cestmistr

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz