

1209

595/1
Q



	osa polní cesty
	hrana vozovky
	nezp.krajnice
	plocha zpev.polní cesty (asfalt, ...)
	krajnice
	násyp
	výkop
	odvodnění - žlaby monoblok
	Navržený interakční prvek (vegetační úpravy)
	geologické sondy
	hranice parcel
	rozhledové poměry
	drénáž pláně

Situace I.

Situace II.

B.

Zákresy podzemních inženýrských zařízení neslouží jako vytyčovací výkres – před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytyčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů

vedoucí projektant	Bc. Pipa			PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Přibramem 6, 586 01 Jihlava tel.: 067 579 151, www.profi-jp.cz
zodp. projektant	Bc. Pipa			
vypracoval/CAD	Bc. Pipa			
kontroloval	Ing. Sedláč			
Objednatel: CR-SPÚŠ ROZVOJ PŮZEMKŮV ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA, Pobočka Třebíč akce			formát	8 A4
Polní cesta C2 v k.ú. Lovčovice			datum	09/2018
			stupeň	DSP+PDPS
			zak.č.	2018-000058
			paré č.	
obsah			měřítka	č. výkresu
SITUACE STAVBY II.			1:250	B.3.

Polní cesta Lovčovice C2- P4,0/20 - dl.411 m

km 0,000 - 0,380 nezpev. příkop vlevo - dl.380 m
Prunus domestica žlutá

Hrušeň obecná - *Pyrus communis*
PCOM/2

km 0,020 - 0,380 drenáž pláň vlevo - dl.360 m

km 0,000 - 0,380 nezpev. příkop vlevo - dl.380 m
Malus domestica - jablko

Ořešák královský - Juglans regia

m

nic
3,48

1978

4105

2,0

11

122

1223

Xarlúv rybník