Dokumentace technického řešení – vodohospodářská opatření

Situace RP1

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov

1:500


Hnorm – 409.30 m.n.m.
plochy zátopy – 538m2
objem vody– 347,5m3
Hmax – 409.60 m.n.m.
plocha zátopy – 738m2
objem vody – 491,26m3
hranice lífordlu – 409.00 m.n.m.
PF 1
PF 2
PF 3
PF 4
PF 5
PF 6
PF 7
PF 8
PF 9
PF 10
KM 0.0000
KM 0.0042
KM 0.0072
KM 0.0209
KM 0.0272
KM 0.0327
KM 0.0420
KM 0.0484
KM 0.0500
KM 0.0560
KM 0.0630
KM 0.0694
KM 0.0740
KM 0.0763
KM 0.0792
KM 0.0825
KM 0.0513
KM 0.0523
KM 0.0544
KM 0.0554
KM 0.0580
S5
S6
S7
S8
S9
Terénní úprava na úroveň a profilem bříhu koryta pod BP
Koryto pod BP, podélný sklon – 10 ‰ délka 15m, opevnění ve dně a břehách, kapsový zpevněný kámen, stavby, příčné stabilizační prahy
Vývar pod korytem BP, přírodní provedené ve hraně lůně kamenitou navrstvinou, hlavní vložení pro tuto stavbu, délka min. 8,00 m, šířka min. 4,00 m, zahloubení 0,70 m
Patní drén Založení patního drénu
Odstraňování bezpečnostní přelivné hrany 8,0m, svahy sklonu 1:3, přelivná hrana opevněná dvojicí betonových stabilizačních prahů, prostor okolo prahů opevněn kamenivem drsnostním, kámen vhodný pro vodní stavby
Zpevněná plocha z betonových tvárnic
Zpevněná plocha z betonových tvárnic
Zpevněná plocha z betonových tvárnic