

ID problému/ ID opatření	k.ú.	Název opatření	Způsob řešení
Benešov nad Ploučnicí 01	Benešov nad Ploučnicí	Kombinované technické a organizační opatření	PEO
Benešov nad Ploučnicí 02	Benešov nad Ploučnicí	Řešení nekapacitních propustků	neřešeno
Benešov nad Ploučnicí 03	Benešov nad Ploučnicí	Kombinované technické a organizační opatření	PEO
Dobrná 01	Dobrná	Úprava mostního objektu a koryta vodního toku	neřešeno
Dobrná 02	Dobrná	Úprava koryta vodního toku	neřešeno
Dobrná 03	Dobrná	Návrh přehrážky	VD
Dobrná 04	Dobrná	Úprava vodního díla	VD
Dobrná 05	Dobrná	Kombinované technické a organizační opatření s návrhem cestní sítě	PEO
Dolní Habartice 01	Dolní Habartice	Rekonstrukce nádrže - problém sucha Kombinované organizační a technické opatření proti erozi	neřešeno
Dolní Habartice 02	Dolní Habartice	Kombinované technické a organizační opatření	PEO
Dolní Habartice 03	Dolní Habartice	Kombinované technické a organizační opatření	PEO
Dolní Habartice 04	Dolní Habartice	Technické opatření	PEO
Dolní Habartice 05	Dolní Habartice	Ohrožení sesuvem	neřešeno
Dolní Habartice 06	Dolní Habartice	Kombinované technické a organizační opatření	PEO
Dolní Habartice 07	Dolní Habartice	Technické opatření	PEO
Dolní Habartice 08	Dolní Habartice	Technické opatření	VD
Dolní Habartice 09	Dolní Habartice	Technické opatření	VD
Fojtovice u Heřmanova 01	Fojtovice u Heřmanova	VD Fojtovice u Heřmanova 01 (vodní nádrž Lesák)	VD
Fojtovice u Heřmanova 02	Fojtovice u Heřmanova	Přehrážky Fojtovice u Heřmanova	VD
Františkov nad Ploučnicí 01	Františkov nad Ploučnicí	Vybudování přehrážky Kombinované technické a organizační opatření	VD
Františkov nad Ploučnicí 02	Františkov nad Ploučnicí	Vybudování průlehu "U hřiště"	PEO
Františkov nad Ploučnicí 04	Františkov nad Ploučnicí	Obnova objektu na Dolském p.	VD
Heřmanov 01	Heřmanov	Propustek - Dolský p.	neřešeno
Heřmanov 02	Heřmanov	Obnova vodní nádrže na soutoku	neřešeno
Horní Habartice 01	Horní Habartice	Kombinované technické a organizační opatření	PEO
Horní Habartice 02	Horní Habartice	Kombinované technické a organizační opatření	PEO
Horní Habartice 03	Horní Habartice	Kombinované technické a organizační opatření	VD, PEO

ID problému/ ID opatření	k.ú.	Název opatření	Způsob řešení
Horní Habartice 04	Horní Habartice	Rekonstrukce propustku pod komunikací v Černém dole	neřešeno
Horní Habartice 05	Horní Habartice	Rekonstrukce hráze a objektů funkční malé vodní nádrže	VD
Horní Habartice 06	Horní Habartice	Rekonstrukce nebeského rybníka/mokřadu	neřešeno
Horní Habartice 07	Horní Habartice	Rekonstrukce rybníka/mokřadu Kombinované technické a organizační opatření	PEO
Horní Habartice 08	Horní Habartice	Kombinované technické a organizační opatření	PEO
Huntířov 01	Huntířov	Rekonstrukce vodního díla	VD
Malá Veleň 01	Malá Veleň	Opatření v intravilánu	neřešeno
Malá Veleň 02	Malá Veleň	Návrh přehrážky	VD
Malá Veleň 03	Malá Veleň	Návrh vodního díla	VD
Oldřichov nad Ploučnicí 01	Oldřichov nad Ploučnicí	Vybudování přehrážky	VD
Oldřichov nad Ploučnicí 02	Oldřichov nad Ploučnicí	Obnova nebeské vodní nádrže	neřešeno
Oldřichov nad Ploučnicí 03	Oldřichov nad Ploučnicí	Výstavba vodní nádrže	neřešeno
Oldřichov nad Ploučnicí 04	Oldřichov nad Ploučnicí	Prohloubení tůň a opevnění lesní cesty	VD
Ovesná 01	Ovesná	Obnova rybníku	VD
Ovesná 02	Ovesná	Zasakovací průleh na hranici intravilánu, vytvoření příkopu podél komunikace	PEO
Ovesná 03	Ovesná	Zvýšení retenčních prostor v povodí	PEO
Velká Veleň 01	Velká Veleň	Návrh vodního díla	VD