



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Územní odbor Prostějov
Dopravní inspektorát



Č.j. KRPM-34360-2/ČJ-2016-141206

Prostějov 1.4.2016

Počet listů:1

Geocentrum spol. s.r.o.
Kosmonoutů 1143/8B
OLOMOUC

Vyjádření k akci „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice u Kojetína“

Dopravní inspektorát Prostějov jako dotčený orgán státní správy ve věci stavebního a územního řízení dle § 16 odst. 2) písm. b) zákona 13/1997 Sb. vydává následující závazné stanovisko dle § 10 odst. 4) písm. b) zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav:

- U vjezdu polní cesty C: na silnici III/43330 je nutno odstranit zeleň v rozhledovém trojúhelníku vjezdu. Po odstranění zeleně budeme souhlasit s úpravou vjezdu.
- U výjezdu z polní cesty C15: na silnici II/433 projektant v situaci prokazuje vhodné rozhledové poměry. S výjezdem souhlasíme.
- U výjezdu polní cesty C13 na silnici III/43330 je nutno odstranit zeleň v rozhledovém trojúhelníku. Po odstranění zeleně lze souhlasit s úpravou vjezdu.
- U výjezdu C121: nejsou dodrženy rozhledové poměry, nesouhlasíme s jeho realizací
- U výjezdu C12: jsou dodrženy rozhledové poměry, souhlasíme s realizací vjezdu.
- U výjezdu C11a: jsou dodrženy rozhledové poměry, souhlasíme s realizací vjezdu.
- U výjezdu C119: projektant neprokázal dostatečné rozhledové poměry, nesouhlasíme s úpravou vjezdu.
- U výjezdu C117: nejsou vzhledem ke vzrostlé zeleni v soukromé zahradě v Unčicích zajištěny rozhledové poměry při výjezdu na III/43335, s výjezdem nesouhlasíme.
- Výjezd C116a: - nejsou dodrženy normové rozhledové poměry při výjezdu na silnici III/4335 v Unčicích, nesouhlasíme s úpravou vjezdu.
- Vjezd č. 115 na silnici II/433 dle projektanta má dostatečné rozhledové poměry. S vjezdem lze souhlasit.
- Vjezd C111 na silnici III/43330: souhlasíme s jeho realizací, jsou dodrženy rozhledové poměry.
- Vjezd C110 na silnici II/433 – musí dojít k odstranění zeleně z rozhledového trojúhelníku výjezdu z polní cesty na silnici II/433. Po odstranění zeleně lze souhlasit s úpravou vjezdu.
- Na vjezd C109a na silnici III/43335 v Unčicích musí být upraven podélný sklon vjezdu a z rozhledového trojúhelníku musí být odstraněna zeleň. Jedná se o vjezd stávající polní cesty na silnici III/43335 těsně před směrovým obloukem této silnice. Po odstranění zeleně lze souhlasit s úpravou vjezdu.
- Z rozhledového trojúhelníku vjezdu C108b na silnici II/433 musí být odstraněna zeleň. Po odstranění zeleně budeme souhlasit s úpravou vjezdu.
- Vjezd C108a a C105b na silnici III/43330 lze odsouhlasit po odstranění zeleně z rozhledového trojúhelníku.

- U vjezdu C105a lze odsouhlasit vhodné rozhledové poměry. Polní cesta vede kolem rodinných domů, je třeba provést opatření, aby těžkými vozidly nedošlo k poškození rodinných domů (např. vybudováním tzv. odrazných chodníků kolem rodinných domů).
- Vjezd C104 lze odsouhlasit po odstranění zeleně v rozhledovém trojúhelníku při vjezdu na silnici III/43330 (před rodinným domem).
- Vjezd C103a se napojuje mna místní komunikaci v Pavlovicích. S napojením souhlasíme.
- Vjezd C1 se napojuje na místní komunikaci v Pavlovicích, s vjezdem souhlasíme.
- U všech vjezdů budou provedena šikmá čela se zešikmením 60° měřeno od svilice (30° měřeno od horizontály).
- U všech vjezdů bude v situaci zakreslen podélný sklon vjezdu na silnici II/433 nebo na silnice III. třídy.

Zpracoval: por. Ing. Vafek Michael

npor. Mgr. Matyáš Vítězslav
vedoucí