

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 109, 276 01 Mělník
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Oldřichem Smolíkem – vedoucím Pobočky Mělník
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Nebužely – polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	SP7/2021-537207 / SPU 085751/2021
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržela dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

### **1. Žádost ze dne 8. 3. 2021 - přesné znění:**

Při kontrole PD a výkazu výměr na VZ "Nebužely-polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5" jsme zjistili, že zasláný poskytnutý soubor xml neobsahuje položky tříleté péče SO 801.1 a pětileté péče SO 801.2. a nezahrnuje je do součtu celkové ceny po načtení do rozpočtového systému.

V zasláném výkazu xls jsou položky uvedeny, ale také se nenačítají do celkové ceny. Upozorňujeme také na to, že položky péče v prvním roce údržby musí být v rozpočtu pouze jednou, aby nedocházelo k jejich násobnému načtení do celkového součtu.

### **2. Žádost ze dne 9. 3. 2021 - přesné znění:**

V Zadávací dokumentaci, odst. 6.1 Splnění profesní způsobilosti Zadavatel požaduje následující:

- *Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.,*

Naproti tomu v odst. 8.2.2 uvádí následující požadavek:

*Člen týmu*

*- Geodet oprávněný pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,*

Domníváme se, že technická kvalifikace by měla být uvedena do souladu s kvalifikací profesní. Žádáme Zadavatele o vyjasnění rozporu v požadavcích.

### **Zadavatel podává následující vysvětlení:**

Na základě žádosti se Zadavatel obrátil na zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr. Po provedené kontrole došlo k úpravě rozpočtu tak, aby bylo jednoznačné, jakých objektů se týká následná tříletá a pětiletá údržba.

**ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

---

Účastník správně uvádí rozpor mezi bodem 6.1 a bodem 8.2.2 Zadávací dokumentace.  
Technickou kvalifikaci dle bodu 8.2.2 splňuje dodavatel, jehož člen týmu  
- geodet oprávněný pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a)  
a c) zákona č. 200/1994 Sb.

Zadavatel společně s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 uveřejňuje upravený /  
aktualizovaný soupis prací.

**Termín pro podání nabídky se mění z původního 22. 3. 2021 9:00 na 26. 3. 2021 9:00.**

V Mělníku dne 10. 3. 2021

.....  
Ing. Oldřich Smolík  
vedoucí Pobočky Mělník