

Předmět: 161122-RE-PD_DOPL (VE16002108-0757011_16-Netřebice [NB]-POLNÍ CESTY C4,C5)

Od: Vála Petr <petr.vala@cetin.cz>

Datum: 22.11.2016 9:13

Komu: roman fiser <fiser@dik-hk.cz>

Vážený pane inženýre,

děkuji za zaslání doplněné PD, která splňuje podmínky stanovené ve vyjádření o existenci SEK č.j. 0757011_16 a ve vyjádření k PD č.j. VE16002108 ze dne 18.11.2016.

Pěkný den.

Petr Vála

Specialista pro ochranu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

t: +420 238 462 934 | e: petr.vala@cetin.cz

From: roman fiser [mailto:fiser@dik-hk.cz]

Sent: Monday, November 21, 2016 10:06 AM

To: Vála Petr <petr.vala@cetin.cz>

Subject: 161121-PD_DOPL (VE16002108-0757011_16-Netřebice [NB]-POLNÍ CESTY C4,C5)

Dobrý den,

v příloze zasílám Vaše zpracované připomínky.

V situačním zákresu je vyznačen kabel ve správě Cetin a chráničky.

Umístění chráničky datového kabelu je podmíněno jeho skutečnou hloubkou.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

Ing. Roman Fišer



[Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.](#)

Bozděchova 1668

500 02 Hradec Králové

tel.: +420 498 651 236

Dne 18.11.2016 v 12:13 Vála Petr napsal(a):

Vážený pane inženýre,

děkuji za zaslání PD. V příloze zasílám příslušné podmínky ochrany SEK naší společnosti.

Do koordinační situace stavby je nezbytné zakreslit polohu SEK dle předaných informací v situačním výkresu SEK k příslušnému vyjádření o existenci SEK naší společnosti a způsob provedení ochrany SEK v souladu se stanovenými podmínkami.

Pěkný den.

Petr Vála

Specialista pro ochranu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.