

Legenda

nová konstrukce

staveniště/přístupová cesta

Zajištění přístupu ke stavbě

Vnitřní kyneta

Rozšířené koryto toku - obnovení potoční nivy

Vnitřní kyneta

Rozšířené koryto toku - obnovení potoční nivy

Zajištění přístupu ke stavbě

Navrhl	Kreslil	Odpovědný projektant	Technická kontrola	<div><div><div>VRV</div><div>VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, s.r.o.</div></div><div><div>SINDLAR</div><div>SINDLAR s.r.o.</div></div></div>	
Bc. J. LUX	Bc. J. LUX	ING. M. PÁČL	ING. P. MENHARD		
Kraj Královéhradecký	Obec Křešice u Psinic	Stavební úřad	Městský úřad Jičín		
Katastrální území Křešice u Psinic (736449)				Soubor	Situace_navrh.mxd
Investor Povodí Labe, s.p.				Formát	A3
Studie odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Mrliny				Datum	10/2019
				Stupeň	DUR
				Zakázka	20170154
Opatření LB.01a – Libáňský potok					
C.3.12 Koordinační situační výkres				Měřítko	Č. výkresu
				1:1 000	LB.01a – C.3.12