

Pan  
Ing. Tomáš Borkovec

Křtěnovice 5  
391 43 Nová Ves u Mladé Vožice

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje / telefon / e-mail:	V Praze dne:
	O 10716/22	Ing. Plecítý /221408202 / plecitiy@vdtbd.cz	14. 1. 2021

Věc: RYBNÍK VOŘÍŠEK, obec Hlasivo, k.ú. Rašovice u Hlasiva, okres Tábor,  
kraj Jihočeský  
- posudek k zařazení do kategorie o provádění dohledu (TBD)

Příloha: - 2 × posudek pro zařazení vodního díla do kategorie a provádění dohledu (TBD)

Na základě Vaší objednávky ze dne 11. 1. 2022 jsme vypracovali v souladu s ustanovením § 61 odst. 4 a 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 544/2020 Sb. posudek, kterým navrhuje výše uvedené dílo zařadit do


#### IV. kategorie

Posudek současně konstatuje, že „RYBNÍK VOŘÍŠEK“ má charakter určeného vodního díla ve smyslu § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a s ohledem na návrh jeho zařazení do IV. kategorie jsou podmínky pro provádění dohledu určeny vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění v ustanoveních vztahujících se k určeným vodním dílům této kategorie. Další podmínky není třeba doplňovat.

Upozorňujeme, že podle vodního zákona je třeba, aby o zařazení určeného vodního díla do příslušné kategorie bylo rozhodnuto příslušným vodoprávním úřadem. Přiložený posudek proto předložte vodoprávnímu úřadu k rozhodnutí.

Podrobná kontrola úplnosti předložené dokumentace a správnosti technického řešení není předmětem kategorizačního posudku.

S pozdravem

  
Ing. Ondřej Švarc  
vedoucí útvaru 402

 **VODNÍ DÍLA - TBD a. s.**  
Hyberská 1617/40  
110 00 Praha 1  
②

VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1 (adresa sídla společnosti)

telefon: +420 221 408 1111\* IČ: 49241648  
fax: 224 212 803 DIČ: CZ49241648  
e-mail: praha@vdtbd.cz bank. spojení: Komerční banka, a. s., č.ú. 64504021/0100  
web: www.vdtbd.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

Pracoviště Brno:

Studená 909/2, 638 00 Brno - Lesná  
telefon: +420 721 222 313  
e-mail: brno@vdtbd.cz

## POSUDEK

**o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 544/2020 Sb.:**

---

### VODNÍ DÍLO

### RYBNÍK VOŘÍŠEK

#### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Kraj:	Jihočeský
Okres:	Tábor
Vodoprávní úřad:	MěÚ Tábor
Obec:	Hlasivo, k.ú. Rašovice u Hlasiva č.par. 725, 729, 733, 734
Vodní tok:	Křtěnovický potok
Číslo hydrologického pořadí povodí:	1-09-03-0300-0-00
Druh a typ díla:	zemní hráz, průtočná nádrž
Účel:	akumulační, ekologický, extenzivní chov ryb, krajinotvorný,
Vlastník:	Obec Hlasivo, Hlasivo č.p. 62, 391 43 Hlasivo
Stavebník:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

**Výše uvedené vodní dílo, určené ke vzdouvání nebo zadržování vody navrhujeme na základě ustanovení § 61, odst. 4 a 6, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zařadit do**

**IV. kategorie.**

#### ZDŮVODNĚNÍ

Kategorie byla navržena podle kritérií, uvedených v příloze č. 1, vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění, a po stanovení potenciálu škod postupem, uvedeným v Metodickém pokynu MZe ke zpracování posudků pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu. Potenciál škod vyjadřuje součet bodového ohodnocení možných škod, ke kterým by došlo, pokud by vodní dílo havarovalo (došlo by k protržení vzdouvací konstrukce) při plném vzduť v nádrži. Do těchto škod byly zahrnuty ztráty a ohrožení lidských životů, přímé škody na díle a v území na toku pod ním, ztráty způsobené jeho vyřazením z provozu a další nepřímé škody.

Posudek byl vypracován v souladu s § 61, odst. 11 a 14 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 544/2020 Sb. odborně způsobilou osobou pověřenou MZe ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska TBD. Posudek slouží pro potřeby vodoprávního úřadu, jehož samostatné rozhodnutí o rozsahu a podmínkách provádění TBD a o zařazení určeného vodního díla do kategorie je zpravidla součástí řízení o povolení jeho stavby nebo změny.

Pravomocné rozhodnutí vodoprávního úřadu bude rozesláno na vědomí ústřednímu vodoprávnímu úřadu a zpracovateli posudku doporučeným dopisem nebo přes datovou schránku.

Vstupní údaje pro pracovní postup při stanovení potenciálu škod a návrhu kategorie jsou shrnuty do standardně vedeného dotazníku uloženého u zpracovatele posudku, z něhož uvádíme:

Plocha povodí k profilu díla:	0,5 km <sup>2</sup> (z projektu)
N - leté průtoky:	$Q_{100} = 3,5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ (z projektu)
	$Q_{50} = 3,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ (z projektu)
	$Q_{20} = 2,3 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ (z projektu)

Rozdíl mezi korunou hráze a dnem výpustného potrubí u vzdušní paty hráze:	3 m (z projektu)
Maximální možný objem vody v nádrži:	cca 5 000 m <sup>3</sup> (extrapolace z projektu)

Rozhodující (modifikovaný) průtok při havárii díla:	1,5 m <sup>3</sup> · s <sup>-1</sup>
---	--------------------------------------

Ohrožené obyvatelstvo žijící v území na toku pod vodním dílem:	0 osob
--	--------

Další údaje:

V případě havárie díla vzniknou škody převážně jen na vlastní hrázi vodního díla „RYBNÍK VOŘÍŠEK“. Hodnocení potenciálu škod je ukončeno v profilu hráze posuzovaného vodního díla. Do potenciálu škod jsou tedy započteny pouze škody na díle a ztráty užitku.

Požadavek na zabezpečení díla při povodni:

Ve smyslu § 61 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, je třeba v závislosti na navrhované kategorii vodního díla, s ohledem na výši možných škod a ohrožení lidských životů při hypotetické havárii díla, stanovit v souladu se zvláštními právními předpisy v rámci tohoto posudku odpovídající požadovanou míru bezpečnosti vodního díla při povodních.

**Požadovaná míra bezpečnosti vodního díla při povodni**, vyjádřená podle ČSN 75 2935 dobou opakování (N) kulminačního průtoku teoretické kontrolní povodňové vlny, je pro předmětné vodní dílo: **N = 20 let**.

Návrh a posouzení parametrů bezpečnostních a výpustných zařízení:

Návrh výpustných a bezpečnostních zařízení vypracovala v roce 2021 Projekční kancelář Ing. Tomáš Borkovec, Ing. Pavel Janouš v projektové dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva“.

Podkladem pro návrh těchto zařízení byl kulminační průtok teoretické kontrolní povodně s dobou opakování N = 100 let, podle ČHMÚ, což je v souladu s výše uvedeným požadavkem.

Potenciál škod: **P = 0,5 bodu**

Podle § 61 odst. 2 a 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, patří vodní dílo „RYBNÍK VOŘÍŠEK“ mezi určená vodní díla, která podléhají TBD. Jeho základní rozsah a četnost provádění jsou stanoveny vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění a vyplývají z § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 554/2020 Sb. Další podmínky není třeba doplňovat.

V Praze, dne 14. 1. 2022

Vypracoval:

Ing. Stanislav Plecítý

Za VODNÍ DÍLA - TBD a.s.:

Ing. Petr Smrž  
ředitel a prokurista