



P 3,5/30



Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu a rozboru vlastností zemin se předpokládá nedostatečně únosné podloží. Je navržena výměna podloží v celé délce cesty v tl. 0,3 m za štěrkodř fr. 0-125 se separační netkanou geotextilií 30/30 kN/m 350 g/m².

 NDCon s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511			
Vypracoval: Ing. Jan Gallia		Vedoucí projektu: Ing. Jan Gallia	
Kreslil: Ing. Jan Gallia		Odpovědný projektant: Ing. Jan Gallia	
Investor: ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Klatovy Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy		Autorizace:	
Stavba: Polní cesta DC 2 v k.ú. Filipova Huť		Paré:	
Část: D.1. Dokumentace objektu SO 101		Podpis:	
Obsah: Vzorový příčný řez		Formát: A4	Datum: 02/2021
		Stupeň: DSP/DPS	Č. zakázky: 787/20
		Měřítko: 1:50	Č. přílohy: D.1.3.