

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace polní cesty C6 a biokoridorů BK1, BK2 v k.ú. Radišov
<b>Spisová značka</b>	SP3886/2023-544101 / SPU 203046/2023/Ve
<b>UID dokumentu:</b>	spudms00000013646560
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Realizace polní cesty C6 a biokoridorů BK1, BK2 v k.ú. Radišov“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace a zněním § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavku dodavatele:

### Dotaz:

#### Dotaz – skladba komunikace

Konstrukční skladba polní cesty je navržena následovně:

- štěrkodrt' ŠD (32-63) tl. 200 mm
- vibrovaný štěrk tl. 200 mm
- penetrační makadam hrubý tl. 100 mm s dvouvrstevným nátěrem se zadrčením

Výše uvedená skladba je uvedena v technické zprávě a také ve výkrese vzorových příčných řezů (C.1.2.4.- 5.). V této skladbě je rozpor ve spodní podkladní vrstvě, je zde uvedena štěrkodrt', čímž se rozumí kamenivo s kontrolovanou zrnitostí od 0 po nejčastěji 32 či 63 mm (frakce kameniva 0-32 či 0-63). Oproti tomu je v závorce uvedena frakce kameniva 32-63, což je drcené kamenivo (nikoliv štěrkodrt'). V soupise prací je tato vrstva uvažována jako štěrkodrt' (položka č. 564861111), avšak v poznámce položky je rovněž uvedena fr. 32-63 mm. Pokud by měla být skutečně na spodní podkladní vrstvu použita frakce drceného kameniva frakce 32-63 mm, pak by celá skladba komunikace byla tvořena pouze štěrskem, což je velice nestandardní.

Žádáme tedy zadavatele o upřesnění požadované skladby komunikace a uvedení všech částí zadávací dokumentace do souladu.

**Odpověď:**

Dle upřesnění projektanta je správná frakce uváděná v konstrukci polní cesty štěrkořt' ŠD (0-63) a nikoli ŠD (32-63).

Upřesnění správné skladby se týká těchto dokumentů:

Technická zpráva v části A.8.1 a A.8.2.1.

Konstrukce cesty:

- **štěrkořt' ŠD (0 – 63)**, 200 mm (míra zhutnění 60 Mpa)

Výkres C.1.2.4.-5. Vzorové příčné řezy

- **ŠTĚRKODRŤ ŠD (0 – 63)**, 200 mm (míra zhutnění 60 MPa)

Položkový soupis prací: SO-101 – Polní cesta C6 k.ú. Radišov

Položka 75 č. 564861111 – položka je uvedena správně, chybně je uvedena poznámka k položce, správné znění poznámky je **ŠD fr 0-63 mm**

Přikládáme opravené části zadávací dokumentace, tedy technickou zprávu a vzorový příčný řez jako součást přílohy č. 5 – Projektová dokumentace a novou přílohu č. 3a – Položkový soupis prací – C6.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Pardubicích dne 19.5.2023

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj