



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň



BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
ZNAČKA

S-pro servis s.r.o.

Pivovarská 1272

388 01 Blatná

NAŠE
VYŘÍZUJE/ LINKA

PVL-7337/2020/340/Ron

DATUM

2020-02-25

PVL-1824/2020/SP

Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov

k.ú. Řevničov, okr. Rakovník, kraj Středočeský, 1-11-05-0010,-0020-0-00, HGR 5131

VÚ povrchových vod: BER_0910 Loděnice od pramene po Lhotecký potok

VÚ podzemních vod: 51310 Rakovnická pánev

Vyjádření správce povodí a správce toku

Dne 21. 1. 2020 jste nám předložili k vyjádření dokumentaci „**Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov**“ vypracovanou Vaší firmou v 11/2019.

Navržena je rekonstrukce propustků na polních cestách:

Propustek na drobném vodním toku IDVT 10260188 – není ve správě Povodí Vltavy, státní podnik – novostavba propustku DN 600

Rekonstrukce mostku přes významný vodní tok Loděnici IDVT 10100041 v ř. km 60,95 - správcem toku Povodí Vltavy, státní podnik (souřadnice X= 1026326, Y= 783545) – stávající stav DN 3500 x 1200

Rekonstrukce propustku na drobném vodním toku IDVT 10282153 (původně náhon) – není ve správě Povodí Vltavy, státní podnik – stávající DN 600 je zanesený, bude vyčištěn

Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako správce toku Loděnice IDVT 10100041 máme k uvedenému záměru tyto připomínky:

K velikosti navržených průtočných profilů nemáme připomínky, vzhledem ke značnému výskytu erozních splavenin v území je nutné udržovat průtočné profily trvale průtočné v celé jejich kapacitě.

Ke stanovisku správce povodí požadujeme předložit vypracovanou projektovou dokumentaci.

Na vědomí: PS 6

vedoucí provozního střediska 4

