



HZSUX009OGPP



## Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Ústí nad Labem

Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem

Č. j.: HSUL- 5999-2/ÚL-2021  
Datum: 21. 12. 2021  
Vyřizuje:   
Tel.:  
E-mail:

Adresát:  
AZ Consult, spol. s r.o.  
Klíšská 1334/12  
400 01 Ústí nad Labem

### SDĚLENÍ DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

**Název stavby:**

Realizace PSZ Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice, Stadice- k.ú. Radejčín


**Místo stavby:**

liniové stavby, polní cesty - k.ú. Radejčín

**Stavebník:**

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774,  
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení  
vypracoval:   
datum: *září 2021*

Dne 22. 11. 2021 byla Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) doručena Vaše žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o stavbu pozemní komunikace, která neplní funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku umístěnou v katastrálním území Habrovany u Řehlovic.

HZS ULK k Vaší žádosti sděluje, že se jedná o dokumentaci stavby, u které se v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), nevykonává státní požární dozor a HZS ULK není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

**Odůvodnění:**

Výše uvedenou stavbu lze zařadit mezi stavby, které podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně nepředstavují zvláštní nebezpečí a HZS ULK v souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně nevykonává u těchto staveb státní požární dozor formou posuzování předložené projektové dokumentace a není v tomto případě dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.



rada  
ředitel Územního odboru Ústí nad Labem  
HZS Ústeckého kraje

podepsáno elektronicky