

Specifikace díla

Následná péče o vysazenou doprovodnou zeleň IP3 v k. ú. Skalka u Blíževedel

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností NDCON s. r. o., Zlatnická 10/1582, Praha 1, zak. č. 802/21, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Mimo těleso cesty VPC12 v k. ú. Skalka u Blíževedel je navržena výsadba doprovodných dřevin jako prvek IP 3. Polní cesta včetně IP3 se nachází na území III. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Kokořínsko Máchův kraj. V okolí nově navržené polní cesty s IP3 se vyskytují pásy zeleně (roztroušené i souvislé pásy dřevin). Výsadba je navržena jako jednostranná výhradně na cestním pozemku. Byly vybrány dřeviny odpovídající domácím taxonům a danému klimatickému regionu. Celkem je navrženo k výsadbě 40 stromů. Okolí cesty v rámci vymezeného pozemku bude zatravněno.

Doporučovaná doba údržby základní péče o vysazenou zeleň je 3 roky včetně výsadbového roku. Rozsah a způsob péče vždy závisí na stavu konkrétních porostů. Velmi důležitou složkou údržby je z tohoto pohledu péče o zatravněné plochy.

Včasně kosení v prvních letech po výsadbě je účinným opatřením ke zdárnému růstu dřevin i kvalitního travinobylinného porostu. V prvních letech od výsadby je vhodné kosit nejméně třikrát a po snížení zásob živin v půdě snížit četnost kosení na dvojí během roku. Při výskytu agresivních a vzrůstných plevelů je nutné kosit porost i v řadách založených výsadeb.

Nejdůležitějším a rozhodujícím bodem následné péče je zálivka. Půda má být udržována vlhká, nikoli však promáčená. Zálivka je doporučena méně často ale s velkou intenzitou, nedochází tak k mělkému tvoření kořenů. Po odeznění výsadbového šoku zalévat při suchém období (zálivka minimálně třikrát ročně 100 l ke každé rostlině).

Sečení kolem stromu by mělo být prováděno velice obezřetně. Je nutné vyhýbat se používání křovinořezů v okolí kmene stromu. Po první sezóně po výsadbě kontrolovat pevnost kůlů a úvazků. Nejlépe v předjaří následujícího roku nůžkami odstraňovat poškozené větve a konkurenční výhony. V dalších letech dbát hlavně na to, aby úvazy a případné ochrany proti okusu neškrtily silící kmeny, a postupně je odstraňovat.

Pokud dojde k poškození nebo úhynu stromu, je vhodné nahradit novou rostlinou, je potřeba odstranit jedince odumřelé, odumírající a napadené škůdci a jejich náhrada se provádí 2x ročně.

Přístup k místu plnění je řešen po nově vystavěných polních cestách VPC1 a VPC12 umístěných na pozemcích p. č. 850 a 854.